

## Vezetői összefoglaló

A Motiváció Alapítvány **TÁMOP-1-4-1-11/2** pályázati kiírásának megfelelően vállalta a XI. kerületi Önkormányzat feladat és hatáskörét segítő, kiegészítő közhasznú tevékenység elvégzését, amely segíti a helyi igények kielégítését.

A beadott pályázatunk „vonzerő elemének keretében” az Alapítvány vállalta, hogy felméri, a kerületben található „helyi vonzerőket” (kulturális, turisztikai, vendéglátó, szórakoztató objektumok), valamint a helyi közösségi közlekedés fogyatékos személyek általi hozzáférhetőségét.

**A kerülettel egyeztetett igények figyelembevételével felmértünk bölcsődéket, óvodákat, egészségügyi, szociális, oktatási intézményeket, művelődési, közszolgálati intézményeket, és egyéb más közintézményt is.** Az alapítvány ajánlatát elfogadva kötötte meg az Önkormányzat nevében dr. Hoffman Tamás polgármester úr 2013. február 18-án az együttműködési megállapodást.

**Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fizikai és infokommunikációs környezet akkor akadálymentes, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ide értve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akinek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.**

A felmérés során, valamint a felmérési adatlap összeállításánál ezeket a szempontokat figyelembe véve határoztuk meg az objektumok akadálymentességét.

**A felmérés 168 objektumot érintett**

- 16 objektum esetében a működtető/bérlő nem engedélyezték a felmérést
- 4 objektumnál funkcióváltás miatt nem volt releváns a felmérés
- 15 objektum esetében már nem működött a címlistában szereplő intézmény

**Összesen 133 helyszín vizsgálata valósult meg** (a címlista mellékelve).

A felmérési adatlapok feldolgozása és értékelése megtörtént, a **133 db objektumról készült anyag a jelentés mellékletét képezi.** A leadott szakmai anyagokkal eleget tettünk az együttműködési megállapodásban leírtaknak, mivel vizsgáltunk közszolgáltatásokat, helyi nevezetességeket és feltérképeztük a XI. kerület közlekedési eszközeit és főbb útvonalait.

A felmérés célja nemcsak az volt, hogy képet kapjunk a XI. kerület számos közhasználatú építményéről, hanem a minősítéssel kiegészített adatlapok, a közlekedéssel kapcsolatos információk birtokában a felhasználók önállóan dönthessenek arról, hogy az objektumot önállóan, vagy segítő segítségével veszik használatba.

### A felmérés tapasztalatainak összegzése

A XI. kerület közösségi tereinek fejlesztése rendkívül nagyléptékű változás történt szoros összefüggésben a 4-es metró üzembe helyezésével.

**A XI. kerület tömegközlekedése az akadálymentesség szempontjából egyre magasabb színvonalú.**

A buszjáratok többsége alacsony-padlós, a 4-es metró, a 4-6-os villamos szintén akadálymentesen vehetők igénybe. Kiemelten fontos megemlíteni, hogy a járművek mindegyike hangbemondásos és olvasható információval is ellátott.

A XI. kerület **22 db lámpás közlekedési gyalogátkelőhelyén** lehetősége van **a vak és gyengén látó személyeknek** arra, hogy **távírányítóval vezérelhető hangjelzést adó, vagy beszélő jelzőlámpák segítségével közlekedhessenek**. Az orientációs hangot adó távírányító segítségével észleli a látássérült személy a szabad átkelés lehetőségét.

Több bölcsődében, óvodában, iskolában és közintézményben azt tapasztaltuk, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító akadálymentes környezet megvalósítására fokozott figyelmet fordítanak. Ennek ellenére olyan helyszínt nem találtunk, ahol az összes fogyatékkal élő személy önálló használatú akadálymentes környezeti igényét figyelembe vették volna.

#### ***A felmért intézmények általános tapasztalatai***

**Parkoló:** jellemzően az **objektumok nem rendelkeznek saját kijelölt parkolóval**.

#### **A bejáratig eljutás:**

A **mozgássérült emberek számára** a vizsgált esetek legtöbbjében **figyelmet fordítottak az akadálymentes kialakításra**.

A **látássérültek számára a legtöbb helyszín azért nem minősíthető akadálymentesnek**, mert az intézmény megközelítéséhez csak írott információk állnak rendelkezésre, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés, illetve a gyengén látók részére nincs kontrasztos megjelenítés.

A **hallássérült emberek számára részben azért akadálymentes a minősítés**, mert az írott információk mellett nincs kiegészítő piktogram.

#### **Bejárat:**

A **mozgássérültek esetében a bejáratok akadálymentesítésére fordították a legtöbb figyelmet**. A bejáratok vagy szintkülönbség nélküliek, vagy rámpával áthidaltak (tapasztalataink alapján a rámpák kialakítása több esetben nem felelt meg az előírásoknak, meredekebbek, keskenyebbek nincs megfelelően korláttal/korlátokkal ellátva).

A **vak emberek számára** a minősítés azért **nem akadálymentes**, mert többségében csak írott információk vannak. Gyengénlátóknak a betűméret, a kontrasztosság hiánya tapasztalható.

**Hallássérült emberek** eligazodását a piktogramok hiánya nehezíti.

**Előtér-Vízszintes közlekedés:** **Mozgássérültek számára** jellemzően az előtér és a vízszintes közlekedés **szintkülönbség nélküli**. A **szintkülönbség**, az esetek többségében lépcsővel, vagy rámpával áthidalt.

**Vak emberek számára** a leggyakrabban nincs tapintható térkép az épületről. Ha van, ahhoz nincs vezetősáv. **Gyengénlátók** esetében hiányzik a szegély és az ajtók kontrasztos festése.

A **hallássérült emberek** számára infó-kommunikációs akadálymentesítés csak részben megfelelő, mert általában írott információk adottak.

#### **Függőleges közlekedés:**

A **mozgássérültek számára a függőleges közlekedés nem megfelelő**, mert sok esetben csak lépcsővel áthidalt a szintkülönbség. A liftek többsége megfelel az előírásoknak, méretében és a bejutás lehetőségével.

A **látássérültek számára a lépcsőket azért nem minősítettük megfelelőnek**, mert a lépcsőfok eleje és vége nem kontrasztos kialakítású, és a korlátoknak a kezdeténél és végénél nincs 30 cm-es túlnyúlása.

**Hallássérülteknél jellemző hiba a piktogramos jelzések hiánya**.

### **Vizesblokk:**

**A felmért objektumok többsége csak normál vizesblokkal rendelkezik.** Az akadálymentes vizesblokk kialakítása esetében is jellemző hiba a WC-k és a mosdók nem megfelelő elhelyezkedése, illetve a kapaszkodók és vészjelzők hiánya.

**Összefoglalva a legjellemzőbb hibák a kontrasztosság, a piktogramok, vezetősávok hiánya, melyek viszonylag alacsony költséggel orvosolhatóak.**

**Az infó-kommunikációs akadálymentesítés ezen megoldásai, nem csak a fogyatékos személyeknek nyújtanak segítséget, hanem mindenki számára segítik a megfelelő, egyértelmű tájékoztatást.**

### **Általános javaslatok:**

**Parkolók:** Az intézmények közelében könnyen megközelíthető kijelölt parkolók számának növelése, a kijelölt parkolók burkolatának piktogramos felfestése és táblával jelölése.

**Bejáratig eljutás:** Az útvonalak megfelelő felszíni kialakítása (pl: aszfalt, lehetőleg nem kockaköves), eltérő felületű vezetősávval, vagy taktilis jelzéssel, lehetőség szerint piktogramos út irányjelzőkkel ellátva.

**Bejárat:** Nem akadálymentes bejárat esetén, lehetőség szerint alternatív akadálymentes bejárat kialakítása. A bejárat ajtó, kapuk, stb. jól olvasható (megfelelő betűtípus és méret, kontrasztos háttér) információs elemekkel kell ellátni. Kezelő berendezés esetén az elhelyezés 0,95 – 1,05 méter magasságban, nem érintőképernyős formában, vezetősávval és Braille írással ellátva. Szintkülönbség esetén lépcsős kialakításnál a lépcsőkar kontrasztos induló és végjelzéssel, megfelelő korláttal ellátva. A lépcsős áthidalás mellett minden esetben áthidaló megoldást is kell biztosítani, amely lehet rámpa, emelőlap, lift.

**Előtér és vízszintes közlekedés:** Előtér a legtöbb objektumnál van. Az infó-kommunikációs akadálymentesítés itt a legfontosabb, mert biztosítja a megfelelő információkat a vízszintes és függőleges közlekedésre vonatkozóan. Jellemzően, itt kell elhelyezni a tapintható térképet, természetesen vezetősávval. Figyelmet kell fordítani a padlózat csúszásmentességére, lehetőleg szintkülönbség nélküli kialakítására. Kerülni kell az útvonalon a belógó, lelógó tárgyakat. A folyosók lehetőleg eltérő felületűek legyenek, illetve a szegélyek kontrasztos szélűek, és a nyilvános helyiségek ajtaja is kontrasztos színű kell legyen. A tapintható kiírások mindig az ajtónyitás oldalán 0,95 – 1,05 méter elérhető magasságban legyenek.

**Függőleges közlekedés:** Jellemzően a legtöbb általunk felmért objektumban lépcsővel áthidalt volt a függőleges közlekedés. Ebben az esetben is gondoskodni kell lépcsőkaronként az induló és végződő lépcső kontrasztosságáról és korlátról. Pihenők esetén nem lehet folyamatos a lépcső korlátja. A függőleges közlekedés megoldható lifttel is. Kerülendő az érintőpaneles hívó és kezelő berendezés, ellenben javasolt olvasható és hallható információkkal ellátni a liftet. Különös figyelmet kell fordítani az infó-kommunikációs megoldásokra.

**Vizesblokk:** Főleg a közhasználatú intézmények esetén ki kell alakítani a megfelelő vizesblokkot, mégpedig oly módon, hogy a kifelé nyíló ajtóval szembeni falon, középen legyen elhelyezve a WC csésze (így két oldalról, szemből és mindkét oldalról átlósan használható), a mosdó az ajtó melletti sarokban legyen. A vizesblokk felszerelésénél a kapaszkodókat, a vészcsengőt, fogast és a mosdóval szembeni oldalon felhajtható pelenkázót lehet elhelyezni.

## Összefoglaló jelentés

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselőtestület I-181-54/201-es iktatószámú 33/2012 (II.23.) számú határozatában megjelölt együttműködési megállapodás teljesítéséről

1. Az Önkormányzat a támogató levelet kiállította (1. számú melléklet).
2. A program során az alapítvány Facebook oldalán a programról, toborzásról jelentek meg felhívások.
3. Egyéni és csoportos tájékoztatókat tartottunk önkormányzatoknál, szervezeteknél.
4. Rendezvényeken, találkozók, önkormányzatoknál és szervezeteknél helyeztünk ki szóróanyagot és plakátot (2. számú melléklet).
5. A programról a Mai Belvárosi Újságban jelent meg cikk (3. számú melléklet).
6. A toborzásba bevontak száma 80 fő.
7. A sikeres kiválasztás érdekében mind a 80 főt behívtuk interjúra.
8. 20+1 főt került kiválasztásra.
9. 11 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 10 fő tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséget szerzett. Az alapítvány szervezésében különböző tréningeken vettek részt a bevont személyek, összességében 670 órában. A tréningek célja az volt, hogy a munkaerőpiacról hosszú ideje kiesett személyek elsajátítsanak olyan tudásokat, készségeket, amelyeket az elhelyezkedésben, a munkába állásban és a munkahely megtartásában tudnak hasznosítani.
10. A teljes képzés (OKJ+ tréning) 2013. augusztus 28-tól- 2014. március 31-ig a hét minden munkanapján tartott. A folyamatos, rendszeres képzés is azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők újra megszokják a munkavállalói szereppel járó kötelezettségeket.
11. A program kezdésének és befejezésének csúszását az ESZA utólagos forrásmegvonásával (Deminimis) kapcsolatos események okozták. A Forrásmegvonás a fél éves foglalkoztatás támogatásra vonatkozott. Ennek eredményeként alapítványunk mentesült a kötelező foglalkoztatás alól.
12. Jelenleg 10 fő már 5 hónapja dolgozik. 4 fő 3 hónapot töltött munkaviszonyban (próbaidőn belül), megszakadt a foglalkoztatásuk, 3 fő egészségi állapota olyan mértékben megromlott, hogy kezdeményezni kellett náluk az egészségkárosodás megállapítását.



## Segédlet a későbbi akadálymentes kialakításhoz

### A felmérés tapasztalatainak összegzése:

A XI. kerület közösségi tereinek fejlesztése rendkívül nagyléptékű változást eredményezett, szoros összefüggésben a 4-es metró üzembe helyezésével. Megújult a Gellért tér, a Móricz Zsigmond körtér, az Újbuda Központ, a Bikás park, a Kelenföldi pályaudvar és környéke. Az Építész utcai park teszi kellemesebbé a tömegközlekedők várakozását, a kerület lakói komfortérzetét növeli a felépült Alle Bevásárlóközpont, a Fehérvári úti piac, a Savoya Park, a megújult Fővárosi Művelődési Ház.

Sportolási lehetőségek bővülését eredményezi az egyetemi negyedben működő sporttelepek. A hangulatos, egészséges időtöltést segíti a Kopaszi gáton működő különböző szolgáltatók által kínált lehetőségek.

A XI. kerület tömegközlekedése az akadálymentesség szempontjából is egyre magasabb szintű. Több buszjárat alacsony-padlós, a 4-es metró, a 4-6-os villamos szintén akadálymentesen vehető igénybe. Kiemelten fontos megemlíteni, hogy a járművek mindegyike hangbemondásos és olvasható információval is ellátott.

A Bartók Béla út, a Móricz Zsigmond körtér, a Fehérvári út, az Újbuda Központig a megállóhelyek „Menettrend” utas tájékoztatóval is ellátottak.

A XI. kerület 22 db lámpás közlekedési gyalogátkelőhelyén lehetősége van a vak és gyengén látó személyeknek arra, hogy távirányítóval vezérelhető hangjelzést adó, vagy beszélő jelzőlámpák segítségével közlekedhessenek. Az orientációs hangot adó távirányító segítségével észleli a látássérült személy a szabad átkelés lehetőségét. A BKK „Futárszolgáltatásával” az utas tájékoztató menettrendi táblák is képesek a hangbemondásra a távirányító segítségével.

A Kelenföldi pályaudvar átalakítása lehetővé tette, hogy az Őrmezői és Gazdagréti területeken közlekedő tömegközlekedési járatok könnyebben megközelíthetők legyenek.

Az intézmények akadálymentes igénybevétele az OTÉK (253/1997/12.20) kormányrendelet előírásainak való megfelelésének figyelembevételével a felmérések alapján nem felel meg teljes körűen. Több esetben, csak a mozgássérült személyek akadálymentes használatát teszik lehetővé, hiányoznak azok a feltételek, amelyek a látás, hallássérültek, értelmi fogyatékosok és autista személyek akadálymentes intézményhasználatát teszik lehetővé. Az OTÉK 4. fejezetének (építménylétesítési előírásai) 54/A § 1. bekezdése egyértelműen kimondja, hogy „a közhasználatú építmény ... akadálymentes használatához... jelző – információs rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész használatában”.

3 bekezdés „A közhasználatú építmény akadálymentes használatra szolgáló belső közlekedőit és tereit összefüggő padlóburkolattal kell ellátni”.

62.§ 5. bekezdése az „ajtó szabad mérete 0,90/195 méternél kisebb nem lehet. A 6. 10. és 11. bekezdés az ajtó melletti szabad sávokról rendelkezik, illetve az ajtók milyenségét írja le. A lépcsőkről, rámpákról szóló előírásokat 64. 65. és a 66. §-ok tartalmazzák.

108. § 9. bekezdése alapján, a meglévő építmények utólagos akadálymentesítendő építményrészeit úgy kell meghatározni, hogy az építményben lévő közszolgáltatás hozzáférése MINDENKI számára hozzáférhető legyen. A fentiek alapján egyértelmű, hogy a látássérültek, hallássérültek, értelmi fogyatékosok és autisták számára is biztosítani kell az akadálymentes hozzáférés lehetőségét, a különböző jogi értelmezések figyelembevételével.

**A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátosságos típusa, amelynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.**

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről fogalommagyarázatában a 2. § 1. pontjában meghatározza az akadálymentesség fogalmát.

„Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, ÖNÁLLÓ használata MINDEN EMBER SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akinek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.”

A 9. bekezdés a közhasználatú építmény fogalmát határozza meg: „Közhasznú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely – a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és – használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá – használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint amelyet – törvény vagy kormányrendelet közhasználatuként határoz meg.

A fentiekből egyértelmű, hogy egy építmény illetve építményrész abban az esetben minősíthető akadálymentesnek, ha az minden ember számára egyaránt használható.

A jogszabályi hivatkozásokkal kívántuk alátámasztani azt a tényt, hogy teljesen akadálymentes épületként akkor minősíthető egy közhasználatú intézmény, ha az mindenkinek megfelelő.

Jelen felmérésünk során, az értékelést azért valósítottuk meg úgy, hogy a különböző helyszíneket külön piktogrammal jelöltük, hogy ezzel segítsük a fogyatékos személyeket. Az igénybevétel szempontjából fontos, hogy önállóan vagy csak segítséggel vehetik igénybe a közhasznú intézményt, illetve intézményrészt.

A piktogramok, a kontrasztos és könnyen érthető információk hiánya akadályozza az értelmi fogyatékos és autista személyek eligazodását. Ezek megléte nagymértékben segíti a nem fogyatékos személyek tájékozódását, informálódását is.

Elsősorban a hangzó információk járulnak hozzá ahhoz, hogy a látássérült embereket segítsék az eligazodásban, de a vezetősávok, az eltérő felületű taktilis jelzések is ezt segítik.

Bár a hallássérült személyek az írott információt képesek elolvasni, a siket személyek számára fontos lenne – főleg a közintézményekben – a jelnyelvi tolmács segítése, vagy legalább a tájékoztatás a telefonos jelnyelvi szolgáltatás igénybevételi lehetőségéről. Az indukciós párna megléte segítheti a nagyothallókat.

A minősítésünk során azért írtuk be a hallássérülteknek való megfelelést, mert olvasható információk mindenhol megtalálhatóak.

A látássérültek esetében a minősítésünk ezért „nem megfelelő”, mert a vizsgált helyszínek egyikében sincs sem hangzó információ, sem vezetősáv, sem kontrasztos szegély, sem

kontrasztos ajtó. A tapintható információk csak akkor lehetnek relevánsak, ha ahhoz vezetősáv vezetné el a látássérült személyt.

A piktogramos értékelésünk során, inkább a valósághoz közelítően jelenítettük meg a minősítést és nem a jogi szabályozás szigorúan vett előírásai szerint.

Természetesen abban az esetben, ha építmény vagy építményrész szakmailag nem akadálymentesíthető, akkor a személyi segítség – kísérés felmerülhet, mint megoldási lehetőség. Ilyen esetben, az erről való tájékoztatást az épületbe jutás pillanatában meg kell adni.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ugyan komoly előrelépések történtek az akadálymentes környezet kialakítása terén, azonban ha a szükséges források rendelkezésre állnak – az általunk részletezett szempontok figyelembevételével az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet kialakítását hasonló odafigyeléssel kell folytatni.

### **Közlekedés:**

A tömegközlekedés nem kompetenciája az Önkormányzatnak.

### **Az építményekhez jutás:**

Az útvonalak egy része a Fővároshoz tartozik, ezekhez az önkormányzatnak javaslattevési lehetősége van. A kerülethez tartozó útvonalak esetén fontos szempont a mozgássérültek közlekedése, amihez az egyenletes, szilárd felületű járdák megléte (belógó tárgyak nélkül) szükséges, valamint szintkülönbség esetén rámpás áthidalás.

Az útkereszteződéseknel fontos a lekerekített járdaszegély. Ez ki kell egészüljön vezetősávval vagy a vakok számára is érzékelhető megoldással. Ez az OTÉK szerint maximum 2 cm járdaszegéllyel is megoldható.

### **Parkoló:**

A közhasználatú építményeknél az akadálymentes parkoló kialakítása javasolt. Az OTÉK 41.§ 1. és 2. bekezdése és a 42.§ 1. 2. 3. és 4. bekezdései rendelkeznek az építmények megközelítéséről, illetve a járművek elhelyezéseiről.

### **Eljutás a bejáratig:**

Ez esetben is az elvárás az, hogy egyenletes, szilárd, csúszásmentes, lehetőleg szintkülönbség nélküli legyen az útvonal (valamint a szintkülönbség áthidalt – lásd: lépcső, rámpa).

Vak emberek számára, funkciótól függően vezetősávval.

A piktogramos és írott információs táblák segítik az eljutást (parkolónál tábla, felfestés, útvonalnál legalább irányjelző).

### **Bejárat:**

Az adottságoktól függően a bejárat szintkülönbség nélkül vagy lépcsővel közelíthető meg. Lépcső esetén rámpás, vagy emelőlapos vagy lift lehetőség is szükséges. A felület csúszásmentes, egyenletes legyen. A rámpával kapcsolatos előírások az OTÉK lépcső, rámpa, lejtő, pihenő fejezetében a 64.§ 1. 2.4.5., 65.§ 1.2.3.4. és a 66.§ 1.2. bekezdésében találhatóak, amelyek kiegészülnek a lépcsőpihenők, lejtőpihenők 67.§ 1.2. bekezdéseivel, illetve a korlát, mellvéd 68.§ 1. bekezdésével.

Amennyiben a főbejárat akadálymentesen megközelíthető, megfelelő piktogrammal, illetve írott információval kell a tájékoztatást biztosítani. Az OTÉK 95.§ és a 96.§ 1. bekezdései foglalkozik a bejáratokkal. A bejárat ajtó előírásait kell figyelembe venni a 96.§ 2. bekezdés

és az „a” „b” pontjában található a látássérültek részére a tapintható kiírások vagy a hangbemondással ellátott bejáratok szükségesek.

A tapintható, jelző berendezéssel, kezelőpanellel ellátott lehetőségek elhelyezési magassága maximum 0,95 – 1,05 méter lehet.

A bejáratot a kellő információk érdekében írott információkkal és piktogramokkal kell ellátni. Ez a megoldás nemcsak a fogyatékos személyek számára jó, hanem mindenkinek elengedhetetlenül fontos.

### **Szélfogó:**

Bizonyos funkciójú építményeknél megtalálható.

Akadálymentesség akkor felel meg a szélfogó, ha ajtói egy irányba nyílnak és a szélfogó két ajtaja között legalább 1,5x1,5 méteres szabad hely van.

### **Előtér:**

Az közhasználatú építmények esetében gyakran található előtér. Az előtér lehetővé teszi a vízszintes – függőleges közlekedéshez jutást, illetve az információs pultok – recepciók, és az épületen belüli közlekedést, az épületen belüli funkciókhoz tartozó írott – hangzó – piktogramos információk elhelyezését. A megközelíthetőség, az előtérben történő közlekedés az OTÉK-ban a Padlók fejezetben a 61.§ 1.3.4. bekezdésében található, illetve szintkülönbség esetén lépcső – rámpa, lift fejezetben.

**A vízszintes közlekedés:** esetén a Padlók fejezetben található információk, illetve a szintkülönbség – áthidalók általános előírásait, a lépcső, rámpa, lehajtó, pihenőkorlát, mellvéd fejezet leírási érvényesek (61.62.63.64.65.66.67.68. §) kiegészítve az írott vagy hangzó információkkal.

**A függőleges közlekedésre:** a lépcső, rámpa, lejtő, pihenő, korlát, mellvéd, padló és felvonó fejezetek (82.§) adnak iránymutatást.

**A folyosókról nyíló helyiségek:** előírásaira vonatkozókat a helyiségek méretei fejezet tartalmazza, kiemelten az akadálymentességre vonatkozó 85.§ 10. és 11. bekezdései.

### **Vizesblokk:**

Kiemelten fontos az akadálymentes illemhely megléte, elsősorban a közhasználatú építmények, építményrészek esetében. Az erre vonatkozó OTÉK előírásokat a Tisztálkodó helyiség és illemhely fejezet tartalmazza a 99.§ 5. 6. bekezdéseiben.

Különösen kiemelt figyelmet kíván az illemhely belső kialakítása. Ennek előírásai a Segédlet című kiadványban találhatóak, amely rendelkezik az ajtónyitás irányáról (kifelé nyíló,) az illemhelyen belül a WC csésze elhelyezkedéséről (a legmegfelelőbb az ajtóval szembeni falon az elhelyezés, oly módon, hogy az mindkét oldalról, szemből és mindkét oldalról átlósan is megközelíthető legyen) illetve a mosdó elhelyezéséről.

Az illemhely felszerelésének fontos eleme kell legyen a vészcsengő, a fogas és a táska vagy egyéb tárgy elhelyezésére szolgáló pad, illetve kapaszkodók.

A szélesebb körű felhasználás érdekében ajánlott egy felhajtható pelenkázó elhelyezése.

A hivatkozott „**Segédlet**” a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” című kiadvány, amely a 2009-es előírásokhoz igazodó ajánlásokat fogalmaz meg. Szerkesztője: Pandula András, megjelenését a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány segítette.

Zalabai Péterné

352 | 20.12

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

---

Iktatószám: I-181-54/2012.

**K i v o n a t**

a Képviselő-testület **2012. február 23-i rendes,**  
**nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

**A NAPIREND 11./ PONTJA:** TÁMOP-os pályázatok keretében megvalósuló feladatokkal kapcsolatos együttműködés civil szervezetekkel  
**Előterjesztő:** dr. Hoffmann Tamás polgármester

**33/2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata Képviselő-testülete

25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül úgy határozott, hogy

...

- c) a Motiváció Alapítvány TÁMOP-1.4.1-11/2  
számú pályázatát támogatja, a program  
megvalósítására a pályázóval együttműködési  
megállapodást köt.  
Felkéri a Polgármestert az együttműködési  
megállapodás aláírására.

**Határidő:** 2012. február 28.

**Felelős:** dr. Hoffmann Tamás polgármester

...

dr. Hoffmann Tamás s. k.  
polgármester



dr. Horti István s. k.  
jegyző

A kivonat hiteles:  
Bp., 2012. február 24.

## Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskay út 39-41.) - a továbbiakban: Önkormányzat –  
másrészről a **Motiváció Alapítvány** (1055 Budapest, Honvéd u. 22.) – a továbbiakban: Alapítvány - között alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

1. Az Önkormányzat és az Alapítvány rögzítik, hogy az Alapítvány a TÁMOP-1.4.1-11/2 pályázati kiírás keretében támogatást nyert „érdek-közösség” hátrányos helyzetű munkavállalókkal a közösségi szolgáltatásokért c. projektjéhez.

Az **Önkormányzat képviselő-testülete 33/2012. (II. 23.) XI. ÖK határozatával akként döntött, hogy együtt kíván működni az Alapítvánnyal a projekt sikeres megvalósítása érdekében** együttműködési megállapodás megkötése révén, melynek aláírása a polgármester hatáskörébe tartozik.

2. A fentiek alapján az **Önkormányzat vállalja,**

- hogy az Alapítvány által a projekt megkezdését követően - annak keretében kiválasztott harminc személy részére 2013. február 28-áig nem névre szóló támogató levelet állít ki.
- Ugyanezen személyek részére az Alapítvány névre szóló és a megnevezett jogosult fényképével ellátott ajánló levelet állít ki, az említett önkormányzati támogató levél ezen okirattal együtt érvényes.
- A támogató levélben tájékoztatás szerepel arról, hogy a fent nevezett projekt megvalósítását az Önkormányzat elősegíti, továbbá arról, hogy a támogató levéllel rendelkező személyek olyan, nem kötelező önkormányzati feladatok elvégzésében vesznek részt, melyek megvalósítását, így különösen a lentebb meghatározott hozzáférhetőségi felmérést az Önkormányzat támogatja.
- A támogató levél és az Alapítvány által kiállított ajánló levél emellett tájékoztatást ad arról, hogy az említett okiratokkal rendelkező személyek a XI. kerületben található ún. vonzerők (kulturális, turisztikai, vendéglátó, szórakoztató objektumok), valamint a helyi közösségi közlekedés fogyatékos személyek általi hozzáférhetőségét méri fel



az Alapítvány által az elmúlt 15 évben kidolgozott és folyamatosan fejlesztett módszertan alapján.

3. A *felmérést követően* az azt végző személyek közül **húsz fő részére az Alapítvány OKJ végzettséget nyújtó képzést szervez** oly módon, hogy

- tíz résztvevő gyermek gondozó-nevelő szakképesítést,
- tíz pedig tisztítás technológiai szakmunkás (takarító) képesítést szerez,
- és a résztvevők a képzés időtartamára megélhetési támogatást kapnak.
- Fenti húsz személy közül nyolcat az Alapítvány a képzések végeztével más munkáltatókhoz helyez ki,
- a fennmaradó 12 személyt pedig hat hónapon át fogyatékos gyermeket nevelő szülők, valamint fogyatékos szülők segítésére maga foglalkoztatja, és ezen szakmai gyakorlatot követően helyezi el a munkaerő-piacon.

Az **Önkormányzat** ezzel összefüggően az Alapítványnak a képzésben résztvevők toborzásában, valamint a fentieknek megfelelő elhelyezésében **segítséget nyújt oly módon**, hogy a projektről – különös tekintettel a képzésre, majd a munkavállalásra – **a helyi médiában** (Önkormányzat lapja, honlapja, kábeltelevízió) **rendszeres tájékoztatást nyújt**, valamint – *amennyiben erre lehetősége van* – *saját maga, vagy partnerei útján részi vesz a foglalkoztatásban.*

4. A *felmérés eredményeinek kiértékelését követően*, legkésőbb a projekt lezárásáig az **Alapítvány a felmérés során szerzett információkat az Önkormányzatnak írásban átadja.**

5. A jelen megállapodásban foglaltakon túl az **Önkormányzatot és az Alapítványt** egymással szemben a megállapodásban foglalt tevékenységekért **fizetési, vagy egyéb ellenszolgáltatási kötelezettség nem terheli.**

6. Jelen együttműködési *megállapodás határozott időre, 2013. február 1. napjától, 2014. július 31. napjáig jön létre.*

7. A megállapodást megkötő felek az együttműködésük során tudomásukra jutó, titokvédelem alá tartozó információkat a jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezelik, továbbá a tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával járnak el.

8. A megállapodást megkötő felek jogviszonyára egyebekben a Ptk. Szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.

A felek a jelen megállapodást elolvasást és kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. január 17.

Önkormányzat nevében

Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

2013 FEBR 18

2013 FEBR 11



Alapítvány nevében

Zalabai Péterné

képviselő

Helmeczi Erika

képviselő





Szolgáltatásaikkal elősegítik a speciális szükségletű emberek társadalmi beilleszkedését és hozzájárulnak az egyenrangú állampolgári élet megvalósításához. Ez olvasható a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány honlapján, de valójában ennél sokkal többet tesznek.

Jogi tanácsadással, munkaerőpiaci szolgáltatással, tanfolyamokkal várják az alapítványhoz forduló fogyatékossgal élő embereket - tudtuk meg Pálinkás Gábor munkaügyi tanácsadótól. Megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal rendelkezőket segítenek munkához hét kollégájával; legutóbb a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának pályázatán nyertek támogatást.

### Megfelelő embert a megfelelő helyre

Folyamatosan érkeznek hozzájuk az állásajánlatok - mondta el Pálinkás Gábor, majd hozzátette: egy rövid, húszperces beszélgetéssel kezdődik az ismerkedés az ügyféllel. Ezalatt kiderítik, hogy milyen végzet-



Fotók: Kovács Gábor

séggel rendelkezik, milyen munkát tudna ellátni a jelenlegi egészségi állapotát figyelembe véve, majd felméri a szociális helyzetét. Ha szükséges, akkor tanácsokat is adnak azzal kapcsolatban, hogyan jelenjen meg az állásinterjú, milyen viselkedési normákat kell elsajátítani az álláskeresőnek, mindezt természetesen díjmentesen biztosítják. Itt azonban nem ér véget a kapcsolat, hiszen miután

az ügyfél munkába állt, még fél évig követik sorának alakulását. Így, ha bármi problémája adódik, akkor az alapítvány segít. A cél - mint mondja a tanácsadó -, a munkahely megtartása. De nemcsak a munkahelykeresésben segítenek, hanem különböző, OKJ-s végzettséget adó tanfolyamokat is indítanak a TÁMOP 1.4.1 „Érdekközösség” program keretében - tájékozt

ott Zalabai Péterné, fejlesztési vezető. Hozzátette: ezek célja olyan, piacképes, gyermekfelügyelő és tisztítás technológus végzettség megszerzésének biztosítása, melynek köszönhetően nagyobb eséllyel találhatnak munkát. A projekt célcsoportja a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak köre, különösen a tartós munkanélküliek, gyermeküket egyedül nevelők és a pályakezdő állással nem rendelkezők. Emellett a TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0011 „Lépj velünk” program keretében további 68 fő tartós munkanélküli, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező ember számára kínálnak kompetenciafejlesztési le-

hetőséget annak érdekében, hogy minél előbb állásukeresővé váljanak.

### Hangoskönyv

Az alapítványnál jelenleg tíz személyi segítő is foglalkoztatnak - folytatta Zalabai Péterné. Ők azok, akik a rászorultakat a saját otthonaikban segítik a mindennapi feladatok elvégzésében. A segítség mellett különleges dolgokat is terveznek. Hangoskönyveket szeretnének készíteni - árulta el a vezető. A különlegessége az lenne, hogy siket gyerekek le is jelelik, hogy a hallássérültek is használni tudják. Ezen kívül április 11-én figyelemfelkeltő rendezvényt terveznek a Ferenctiek terén, ahol lesz majd többek között táncverseny és pantomim bemutató is. Az esemény célja, hogy megmutassák, a fogyatékos emberek is tudnak egyenértékű életet élni.

T. A.

A személyiséget is fejlesztik a tanfolyamokon

# Segítség a Motivációtól

3. sz. melléklet



# Felhívás

A Motiváció Alapítvány 2013. május 1-től elindította  
a TÁMOP 1.4.1-11/2-2013-00013 számú programját.

Az alábbi feltételek alapján önéletrajzzal telefonszám feltüntetésével  
jelentkezőket várunk 2013. július 28-ig a  
**deak.tunde.tamop141@motivacio.hu** e-mail címen  
vagy **06-70-372-8047**-es telefonszámon.

Várjuk olyan **munkanélküli** személyek jelentkezését, aki

- a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
- 25. életévet be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy
- a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy
- a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül GYES, GYET, TGYÁS, GYED vagy ápolási díjban részesült, vagy
- alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
- etnikai kisebbséghez tartozik (erről a program elején nyilatkozni szükséges) és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére szüksége van ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei vagy
- megváltozott munkaképességű munkavállaló

Csomópont	járat	végállomások	XI. ker-i útvonal viszonyok	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetrendszerint
Kelenföldi vasútállomás	<b>Metro 4</b>	Kelenföld vasútállomás - Keleti pályaudvar	Kelenföld vasútállomás - Bikás park - Újbuda-központ - Móricz Zsigmond körtér - Szent Gellért tér	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetidő kijelző
	<b>Autóbusz</b>			
	<b>40</b>	Kelenföld vasútállomás M vá. – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi lakótelep vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetidő kijelző
	<b>40E</b>	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Budaörsi lakótelep vá.	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Budaörsi út – M1-M7 autópálya-bevezető	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetidő kijelző
	<b>58</b>	Kelenföldi pályaudvar M vá. – Jégmadár utca vá.	Kelenföldi pályaudvar M vá. – Egér út – Bazsalikom utca – Hunyadi Mátyás út – Kővirág sor	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	<b>87</b>	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Mechanikai Művek vá.	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – aluljáró – Kőérberki út – Repülőtéri út – aluljáró – Vasút utca – Kamaraerdei út – Dózsa György út	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	<b>88</b>	átszállási lehetőség	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. – Villányi út – Fadrusz utca – Bartók Béla út – Bocskai út – Nagyszőlős utca – Ajnácskő utca – aluljáró Szabadság út	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	<b>101</b>	Kelenföld vasútállomás M vá. – Budatétény vasútállomás (Campona) vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. – Péterhegyi út – Egér út – Balatoni út	Menetrend szerint, Menetidő kijelző
	<b>103</b>	Kelenföld vasútállomás M vá. - Népliget M vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. - Etele út - Hengermalom út - Budafoki út - Dombóvári út	Menetrend szerint, Menetidő kijelző

Csomópont	járat	végállomások	XI. ker-i útvonal viszonyok	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetrendszerint
Kelenföldi vasútállomás	108	Kelenföld vasútállomás M vá. – Gazdagréti tér vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. – Alsó Beregszász út – Balatoni út – Boldizsár utca – Balatoni út – aluljáró – Budaörsi út – Gazdagréti út – Rétköz utca – Gazdagréti út – Gazdagréti tér vá.	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	141	Kelenföldi pályaudvar M vá. – Savoya Park vá.	Kelenföldi pályaudvar M vá. – Somogyi út – Gyergyótölgyes utca – Hadak útja – Borszéki utca – Hajtány sor – Egér út – Balatoni út	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	172	Kelenföld vasútállomás M vá. - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. - Alsó Beregszász út - Balatoni út - aluljáró - Budaörsi út - Egér út - M1-M7 autópálya-bevezető jelű út	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	187	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Kamaraerdő vá.	Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) vá. – Péterhegyi út – Egér út – Balatoni út – Kánai út – Repülőtéri út – aluljáró – Vasút utca – Kamaraerdei út – Kamaraerdő vá.	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	250	Kelenföld vasútállomás M vá. - Savoya Park vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. - Péterhegyi út - Egér út - Péterhegyi út - Horogszegi határsor	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	Villamos			
	19	Kelenföld vasútállomás M vá. - Batthyány tér M+H vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. - Bartók Béla út - Kosztolányi Dezső tér - Móricz Zsigmond körtér - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart	Nem akadálymentes, Menetidő kijelző
	49	Kelenföld vasútállomás M vá. - Deák Ferenc tér M vá.	Kelenföld vasútállomás M vá. - Kosztolányi Dezső tér - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért térkörút	Nem akadálymentes, Menetidő kijelző



Csomópont	járat	végállomások	XI. ker-i útvonal viszonyok	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetrendszerint
Móricz Zsigmond körtér	<b>Autóbusz</b>			
	188E	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. – Budaörsi Ipari és Technológiai Park vá.	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. – Villányi út – Fadrusz utca – Bartók Béla út – Bocskai út – Budaörsi út	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	240	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. - Budaörsi lakótelep vá.	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. - Villányi út - Bartók Béla út - Bocskai út - Budaörsi út - Budaörs, Budapesti út - Szabadság út - Budaörsi lakótelep vá.	Menetrendszerint, Menetidő kijelző
	240E	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. – Budaörsi lakótelep vá.	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. – Villányi út – Bartók Béla út – Kosztolányi Dezső tér – Bocskai út – Budaörsi út	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	272	Móricz Zsigmond körtér vá. - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca vá.	Móricz Zsigmond körtér vá. - Villányi út - Bartók Béla út - Bocskai út - Budaörsi út - autópálya	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	<b>Villamos</b>			
	6	Móricz Zsigmond körtér M vá. - Széll Kálmán tér M vá.	Móricz Zsigmond körtér M vá. - Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca - Petőfi híd	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	61	Móricz Zsigmond körtér M vá. - Hűvösvölgy vá.	Móricz Zsigmond körtér M vá. - Villányi út - Budaörsi út	Nem akadálymentes, Hangzó, Menetidő kijelző

Csomópont	járat	végállomások	XI. ker-i útvonal viszonyok	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetrendszerint
Kosztolányi Dezső tér	Autóbusz			
	114	Kosztolányi Dezső tér vá. – Baross Gábor-telep, Ispiláng utca vá.	Kosztolányi Dezső tér vá. – Tétényi út – Etele út – Fehérvári út	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző
	213	Kosztolányi Dezső tér vá. – Baross Gábor-telep, Török utca vá.	Kosztolányi Dezső tér vá. – Bukarest utca – Ulászló utca – Bartók Béla út – Tétényi út – Kondorosi út – Fehérvári út – felüljáró	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző
	214	Kosztolányi Dezső tér vá. – Baross Gábor-telep, Ispiláng utca vá.	Kosztolányi Dezső tér vá. – Ulászló utca – Bartók Béla út – Tétényi út – Etele út – Fehérvári út	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző
Újbuda központ	Metro 4	Kelenföld vasútállomás – Keleti pályaudvar	Újbuda-központ – Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
	Autóbusz			
	53	átszállási lehetőség	Újbuda-központ M vá. – Október huszonharmadika utca – Bocskai út – Budaörsi út – Sasadi út – Hóvirág út – Mindszenty József bíboros tér vá.	Menetrendszerint
	150	Újbuda-központ vá. – Budatétény vasútállomás (Campona) vá.	Újbuda-központ vá. – Bocskai út – Budaörsi út – Neszmélyi út – Péterhegyi út – Kelenföld vasútállomás – Péterhegyi út	Menetrendszerint
	153A	Újbuda-központ M vá. – Gazdagréti tér vá.	Újbuda-központ M vá. – Október huszonharmadika utca – Bocskai út – Kosztolányi Dezső tér – Bartók Béla út – Tétényi út – Andor utca – Egér út – Péterhegyi út – Kelenföld vasútállomás M – Péterhegyi út – Neszmélyi út	Menetrendszerint
	258A	Újbuda-központ vá. – Regényes utca vá.	Újbuda-központ vá. – Bocskai út – Budaörsi út – Neszmélyi út – Péterhegyi út – Egér út	Menetrendszerint
	Villamos			
	4	Újbuda-központ M vá. – Széll Kálmán tér M vá.	Újbuda-központ M vá. – Október huszonharmadika utca – Irinyi József utca – Petőfi híd	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat

Csomópont	járat	végállomások	XI. ker-i útvonal viszonyok	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat, Menetrendszerint
Albertfalva vasútállomás	Autóbusz			
	7	Albertfalva vasútállomás - Újpalota, Nyírpalota út vá.	Albertfalva vasútállomás - Sáfrány utca - Tétényi út - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart	Menetrendszerint
Bikás park	Metro 4	átszállási lehetőség	Bikás park - Újbuda-központ - Móricz Zsigmond körtér - Szent Gellért tér	Hangzó, LED kijelző, Menetidő kijelző, Alacsonypadlós járat
Budapest, XI. kerületen átmenő gyorsjáratok	Autóbusz			
	133	Újpalota, Nyírpalota út vá. - Újpalota, Nyírpalota út vá.	Szent Gellért tér - Budafoki út - Hunyadi János út - Kitérő út - felüljáró	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző
	233	Újpalota, Nyírpalota út vá. - Budatétény vasútállomás (Campona) vá.	Szent Gellért rakpart - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Budafoki út - Hunyadi János út - Kitérő út -	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző
	107	Újpalota, Nyírpalota út vá. - Bornemissza tér vá.	Szent Gellért rakpart - Szent Gellért tér - Bartók Béla út - Tétényi út - Bornemissza tér vá.	Menetrendszerint akadálymentes, mindig: Hangzó, LED kijelző

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
	2 Dúdló Bölcsőde	1112 Budapest, Menyecske u. 2.	Bölcsőde
	4 Katica Bölcsőde	1118 Budapest, Törökugrató u. 11.	Bölcsőde
	5 Kuckó Bölcsőde	1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/a.	Bölcsőde
	6 Mesevár Bölcsőde	1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.	Bölcsőde
	8 Napsugár Bölcsőde	1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 9.	Bölcsőde
	9 Pöttöm Bölcsőde	1118 Budapest, Ménesi út 41.	Bölcsőde
	10 Szemünk fénye Bölcsőde és Módszertani Központ	1119 Budapest, Tétényi út 46-48.	Bölcsőde
Ujbudai_Habilitacios_Fejeszto_Kozpont	Újbudai Rehabilitációs Fejlesztő Központ	1118 Budapest, Ménesi út 16.	egészségügyi intézmény
Budapesti_Kelen_Korhaz	Budapesti Kelen Kórház	1119 Budapest, Than Károly utca 20.	egészségügyi intézmény
Semmelweis_Egyetem_Ortopedia	Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika	1113 Budapest, Karolina út 27.	egészségügyi intézmény
Nevelesi_Tanacsado	Újbudai Nevelési Tanácsadó – Pszichológiai Rendelő	1117 Budapest, Erőmű utca 8. I. emelet	egészségügyi intézmény
	145 Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás Intézet	1115 Budapest, Tétényi út 18.	egészségügyi intézmény
Borostyan_Vendeglo	Kis Borostyán Vendéglő	1111 Budapest, Lágymányosi utca 13.	Étterem
Kis_Vigado_Etterem	Kis Vigadó Étterem és Söröző	1113 Budapest, Villányi út 34.	Étterem
Marcello_etterem	Marcello Étterem	1111 Budapest, Bartók Béla út 40.	Étterem
Negy_Musketas_Etterem	Négy Muskétás Étterem	1115 Budapest, Tétényi út 18.	Étterem
Gellert_Gyogyfurdo	Gellért Gyógyfürdő	1118 Budapest, Gellért tér – Kelenhegyi út 2-6	gyógyfürdő
	701 Háziorvosi Rendelő Budapest Érdi út	1112 Budapest, Érdi út 2.	Háziorvosi rendelő

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
123	Albertfalva telephely	1116 Budapest, Kisújszállás utca 10.	Idősek klubja
124	Szent Imre-város telephely	1113 Budapest, Bocskai út 43-45. VI. lépcsőház	Idősek klubja
Földhivatal	Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala 1. számú Körzeti Földhivatal	1111 Budapest, Budafoki út 59.	kormányhivatal
Bp_Kormhiv_Igazsagugyi_Szolg	Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat	1112 Budapest, Budafoki út 59.	kormányhivatal
Bpi_Pestmi_Munkaugyikp	Budapesti – Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.	kormányhivatal
Balassi_Balint_Int_Konyvtara	Balassi Bálint Intézet Könyvtára	1016 Budapest, Somlói utca 51.	könyvtár
Bmk_Konyvtar	Budapest Művelődési Központ Könyvtár	1119 Budapest, Etele út 55	könyvtár
Karinthy_Konyvtar	FSZEK Karinthi Könyvtár	1117 Budapest, Karinthi Frigyes út 11	könyvtár
Gabor_Denes_Foisk_Szakkonyvtar	Gábor Dénes Főiskola Szakkönyvtár Elektronikus Olvasóterem és Diplomtár	1119 Budapest, Mérnök utca 39.	könyvtár
Kelenvolgyi_Konyvtar	Kelenvölgyi Könyvtár	1116 Budapest, Bazsalikom utca 24.	könyvtár
Moricz_Zs_Konyvtar	Móricz Zsigmond Könyvtár	1118 Budapest, Nagyszeben tér 1.	könyvtár
Orszagos_Muszaki_Muzeum	Országos Műszaki Múzeum Könyvtára	1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15	könyvtár
Gazdagreti_Kozossegi_Haz	Gazdagréti Községi Ház	1118 Budapest, Törökugrató utca 9.	Községi ház
Kelenvolgyi_Kozossegi_Haz	Kelenvölgyi Községi Ház	1116 Budapest, Kelenvölgy	Községi ház
Ormezei_Kozossegi_Haz	Őrmezei Községi Ház	1112 Budapest, Citromos utca 8.	Községi ház
Karinthy_Szalon	Karinthy Szalon	1111 Budapest, Karinthi Frigyes út 22.	kulturális helyszín, kiállítótér
Albertfalvai_Kozossegi_Haz	Albertfalvai Községi Ház	1116 Budapest, Gyékyenes út 45-47	kulturális intézmény

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
Fmh_Temi_Muvhaz	FMH TEMI Művelődési Ház	1119 Budapest, Fehérvári út 47.	kulturális intézmény
Fono_Budai_Zenehaz	Fonó Budai Zeneház	1116 Budapest, Sztregova utca 3.	kulturális intézmény
Karinty_Szinhaz	Karinty Színház	1118 Budapest, Bartók Béla út 130	kulturális intézmény
MU_Szinhaz	MU Színház	1117 Budapest, Kőrössy József utca 17.	kulturális intézmény
Ujbudai_Kult_Int	Újbudai Kulturális Intézet (KULTI)	1111 Budafoki út 1.	kulturális intézmény
Ujbudai_Logopedia_Szakszolgalat	Újbudai Logopédiai Szakszolgálat	1117 Budapest, Erőmű utca 4.	Logopédia
Albertfalvai_Helytorteneti_Gyujtemeny	Albertfalvai Helytörténeti Gyűjtemény	1116 Budapest, Pentele utca 8.	múzeum
XI_Keruleti_Helytorteneti_Gyujtemeny	XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény	1117 Budapest, Erőmű utca 4.	múzeum
Szlovak_Kozmuvelodesi_Kozpont	Szlovák Közművelődési Központ	1114 Budapest, Fadrusz utca 11/a	művelődési központ
	Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és 758 Nevelőintézete Apartmanház és Kollégium Budapest	1118 Budapest, Villányi út 67.	Oktatás
	711 Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat	Gazdagréti tér 5.	Orvosi rendelő
	759 Házi orvosi Rendelő	Villányi út 74.	Orvosi rendelő
	746 Házi orvosi Rendelő Budapest Szerémi sor	1117 Budapest, Szerémi sor 4.	Orvosi rendelő
	719 Szakorvosi Rendelő (Medicover üzemorvosi rendelő)	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	Orvosi rendelő
	41 Alsóhegy utcai óvoda	1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15	Óvoda
	42 Bükköny Óvoda	1116 Budapest, Bükköny u. 9.	Óvoda
	43 Bükköny Óvoda	1116 Budapest, Derzsi u. 54.	Óvoda
	44 Bükköny Óvoda	1116 Budapest, Érem u. 2-4.	Óvoda



## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
62	Neszmélyi Úti Óvoda	1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.	Óvoda
66	Pitypang Óvoda	1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 11.	Óvoda
68	Töröcsvár Utcai Óvoda	1112 Budapest, Töröcsvár u. 19-21.	Óvoda
47	Újbudai Ezüstfenyő Óvoda	1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.	Óvoda
48	Újbudai Fürkész Óvoda	Bogdánfy utca 1/b	Óvoda
57	Újbudai Mozgolódó Óvoda	Lecke utca 15-19	Óvoda
60	Újbudai Napsugár Óvoda	1112 Budapest, Menyecske u. 2.	Óvoda
64	Újbudai Pajkos Óvoda	1116 Budapest, Pajkos u. 35.	Óvoda
81	Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Ált. Iskola	1118 Budapest, Köbölút u. 27.	Iskola
82	Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	1115 Budapest, Bartók Béla út 141.	Iskola
86	Domokos Pál Péter Általános Iskola	1119 Budapest, Sopron u. 50.	Iskola
83	Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	1119 Budapest, Keveháza u. 2.	Iskola
85	Bocskai István Általános Iskola	1113 Budapest, Bocskai u. 47-49.	Iskola
87	Farkasréti Általános Iskola	1112 Budapest, Érdi u. 2.	Iskola
88	Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola	1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 13-15.	Iskola
89	Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskola	1118 Budapest, Törökugrató u. 15.	Iskola
91	József Attila Gimnázium	1117 Budapest, Váli u.1.	Iskola
92	Kelenvölgyi Általános Iskola	1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 14.	Iskola

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
93	Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium	1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.	Iskola
96	Őrmezei Általános Iskola	1112 Budapest, Menyecske u. 2.	Iskola
97	Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola	1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.	Iskola
99	Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	1119 Budapest, Bikszádi u. 11-15.	Iskola
94	Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola	1119 Budapest, Fogócska u. 4.	Iskola
84	Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	1116 Budapest, Fogócska u. 6.	Iskola
98	Teleki Blanka Általános Iskola	1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.	Iskola
100	Újbudai Speciális Szakiskola	1119 Budapest, Leiningen u. 27-35.	Iskola
101	Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola	1112 Budapest, Neszmélyi út 30.	Iskola
115	Talentó-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	1116 Budapest, Rátz L. u. 4.	Iskola
Ujbudai_Pedagogiai_Szakszolgalat	Újbudai Pedagógiai Szakszolgálat	1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet	pedagógiai intézmény
756	Fájdalom Ambulancia Budapest	1113 Budapest, Villányi út 22/a	Rendelő
751	Gyermekeorvosi és Nőgyógyászati Rendelő Budapest Típpan utca	1112 Budapest, Típpan utca 2.	Rendelő
677	Házi és Sportorvosi Rendelő Védőnői Szolgálat	Albertfalva utca 3.	Rendelő
702	Házi- és Szakorvosi Rendelő Budapest Erőmű utca	1117 Budapest, Erőmű utca 8.	Rendelő
716	Háziorvosi Rendelő	Hengermalom út 14.	Rendelő
729	Szakorvosi Rendelő	Kondorosi út 15. ,	Rendelő
748	Szakorvosi Rendelő	Sztregova utca 22-28.	Rendelő
687	Szakorvosi Rendelő Budapest Bartók Béla út 92-94.	1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.	Rendelő

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
692	Szakorvosi Rendelő Budapest Budafoki út 111-113.	1117 Budapest, Budafoki út 111-113.	Rendelő
732	Szakorvosi Rendelő Budapest Könyves György utca	1114 Budapest, Könyves György utca 4.	Rendelő
740	Szakorvosi Rendelő Budapest Október huszonharmadika utca	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 21.	Rendelő
754	Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Bőr- és Nemibeteg-gondozó Budapest	1114 Budapest, Ulászló utca 1.	Rendelő
706	Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Budapest	1119 Budapest, Fehérvári út 12.	Rendelő
704	Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Gyermekek Allergológia Budapest	1119 Budapest, Ezüsfenyő tér 1.	Rendelő
741	Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Gyermekekideggyógyászat és -pszichiátria Budapest	1119 Budapest, Petzvál József utca 3.	Rendelő
Rendorseg	Rendőrség	1119 Budapest, Bocskai út 90	Rendőrség
Barba_Negra_Track	Barba Negra Track Szórakozóhely	1117 Budapest, Neumann János u. 2.	Söröző
Bocskai_Sorozo	Bocskai Söröző	1113 Budapest, Bocskai út 63-65.	Söröző
Kozlekedestudomanyi_Intezet	Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dokumentációs és Információs Központja	1119 Budapest, Than Károly utca 3-5	Speciális ügyintézés
Bme_Sportkozpont	Budapesti Műszaki Egyetem Sportközpont	1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 46	sport
Egyetemi_Uszoda	Egyetemi Uszoda	1118 Budapest, Mátyási út 9.	sport
Nyeki_Uszoda	Nyéki Uszoda	1116 Budapest, Kondorosi út 14.	sport
710	Szent Kristóf Szakrendelő	1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.	Szakrendelő
Bara_Hotel	Bara Hotel és Panzió	1118 Budapest, Hegyalja út 34-38.	Szálloda
Berlin_Hotel	Berlin Hotel	1116 Budapest, Hunyadi János út 2.	Szálloda

## Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
Flamenco_Hotel	Danubius Hotel Flamenco	1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.	Szálloda
Hotel_Ventura	Gerand Hotel Ventura	1119 Budapest, Fehérvári út 179.	Szálloda
Griff_Hotel_Junior	Griff Hotel Junior	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	Szálloda
Griff_Hotel	Hunguest Hotel Griff	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	Szálloda
Abel_Panzio	Ábel Panzió	1113 Budapest, Ábel Jenő u. 9.	Szálloda-panzió
Szkené_Színház	SZKÉNÉ Színház	1111 Budapest, Műgyetem rakpart 3 II/emelet/94.	színház
125	Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények Gazdagrét telephelye	1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.	Szociális
130	Újbudai Idősek Háza	1115 Budapest, Fraknó utca 7.	Szociális
Magyar_Voroskereszt_XI_Kerületi_Szervezete	Magyar Vöröskereszt XI. kerületi Szervezete	1117 Budapest, Erőmű utca 8	szociális intézmény
126	Kenderes telephely	1116 Budapest, Kenderes u. 4.	Szociális
129	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 7/d.	Szociális, családsegítő
Alba_Regina_Vendéglo	Alba Regia Vendéglő	1117 Budapest, Fehérvári út 38	vendéglátóipari egység
Aranykorso_Sorozo	Aranykorsó Söröző	1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 2	vendéglátóipari egység
Busulo_Juhasz_Etterem	Búsuló Juhász Étterem és Terasz	1118 Budapest, Kelenhegyi út 58	vendéglátóipari egység
Jardinette_Kertvendeglo	Jardinette Kertvendéglő	1112 Budapest, Németvölgyi út 136.	vendéglátóipari egység
Kisrablo_Etterem	Kisrabló Étterem	1111 Budapest, Zenta utca 3.	vendéglátóipari egység
Libella_Kavezo	Libella Kávézó és Söröző	1111 Budapest, Budafoki út 7	vendéglátóipari egység

# Címlista

ID	Intézmény neve	Intézmény címe	Funkció
Richards_Pub	Richars's Pub	1117 Budapest, Siroki utca 1.	vendéglátóipari egység
Szeged_Vendeglo	Szeged Vendéglő	1114 Budapest, Bartók Béla út 1.	vendéglátóipari egység
Wikinger_Etterem	Wikinger Étterem	1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 4	vendéglátóipari egység
724	Országos Vérellátó Szolgálat	1113 Budapest, Karolina út 19-21	Vérellátó szolgálat
Kamaraerdei_Ilfjusagi_Park	Kamaraerdei Ifjúsági Park	1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-16	
Kopaszi_Gat	Kopaszi gát	1117 Budapest, Kopaszi gát	
Kozterulet_Felugyelet	Közterület felügyelet	1115 Budapest, Fraknó utca 32/b	
Medgyaszay_Epitomuvesz_Emlekhaz	Medgyaszay Építőművész Emlékház	1118 Budapest, Ménesi út 59/b	
Molnar_C_Pal_Muterem_Muzeum	Molnár C. Pál Műterem és Múzeum	1118 Budapest, Ménesi út 65.	

# Összesítés

Bölcsőde	7
Óvoda	11
Oktatás	1
Iskola	20
Pedagógiai intézmény	1
Egészségügyi intézmény, háziorvosi rendelő, orvosi rendelő, rendelő, szakrendelő, vérellátó szolgálat	27
Idősek klubja	2
Szociális, szociális intézmény, szociális családsegítő	4
Kulturális intézmény	6
Kulturális helyszín, kiállítótér	1
Közösségi ház	3
Művelődési központ	3
Kormányhivatal	3
Söröző	2
Múzeum	3
Könyvtár	7
Sport	3
Színház	1
Vendéglátóipari egység	9
Étterem	4
Söröző	2
Szálloda	7
Gyógyfürdő	1
Üres	5
Nem releváns, funkcióváltás	4
Megszűnt	15
Felmérést nem engedélyezték	16
<b>Összesen</b>	<b>168</b>



Nem releváns, funkcióváltás

Név:	Cím:
Szakorvosi Rendelő	1113. Budapest Edömer utca 6.
Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Kondorosi út 15.
Házi- és Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Bartók Béla út 61.
Szakorvosi Rendelő	1118. Budapest Köbölkút utca 35.

Megszűnt

Név:	Cím:
Szent Kristóf Szakrendelő	1111. Budapest Műegyetem rakpart 3.
Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati irodája	1115. Budapest Fejér Lipót út 59.
Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Kanizsai utca 6.
Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Móricz Zsigmond körtér 3/b.
Háziorvosi Rendelő	1113. Budapest Hamzsabégi út 60.
Szakorvosi Rendelő	1119. Budapest Petzvál József utca 31-33.
Szakorvosi Rendelő	1118. Budapest Ménesi út 3.
Szakorvosi Rendelő	1118. Budapest Frankhegy utca 5.
Eleven Centerben lévő Kihelyezett Ügyfélszolgálati és Okmányiroda	1118. Budapest Rétköz utca 7.
Szakorvosi Rendelő	1117. Budapest Kaposvár utca 5-7.
Szakorvosi Rendelő	1117. Budapest Bercsényi utca 34/a.
Szakorvosi Rendelő	1117. Budapest Dombóvári út 1.
Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Akácillat utca 6.
Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Inotai utca 12.
Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Tomaj utca 43.

Felmérést nem engedélyezték

Név:	Cím:
Szent Kristóf Szakrendelő	1111. Budapest Műegyetem rakpart 3.
Szakorvosi Rendelő	1112. Budapest Németvölgyi út 142/a
Házi- és Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Bazsalikom utca 60.
Szakorvosi Rendelő	1116. Budapest Sztregova utca 22-28.
Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Kemenes utca 4.
Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Eszék utca 16/a.
Szakorvosi Rendelő	1114. Budapest Bocskai út 17.
Szakorvosi Rendelő	1113. Budapest Ibrahim utca 26.
Háziorvosi Rendelő	1113. Budapest Vágfarkasd utca 6.
Szakorvosi Rendelő	1119. Budapest Bikszádi utca 6/a.
Gyermekorvosi Rendelő	1118. Budapest Háromszék utca 32-34.
Szakorvosi Rendelő	1118. Budapest Számadó utca 8.
Szakorvosi Rendelő	1117. Budapest Szerémi út 7/a.
Szakorvosi Rendelő	1116. Kecskeméti József utca 21.
Ménesi Pszichoterápiás Rendelő - Egyéni és csoportos pszichoterápia	1118 Budapest, Balogh Tihamér u. 8.
Katolikus Caritas XXIII. János Szeretetotthon	1112 Budapest, Dayka G. u. 102-104.

**Motiváció Alapítvány**

**által felmért**



















**objektumok**

**adatlapjai**

# Dúdoló Bölcsőde








Intézmény címe: 1112 Budapest, Menyecske u. 2.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Őrmező

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, beton, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna	Nincs	
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Földszintes épület

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		



Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Katica Bölcsőde








Intézmény címe: 1118 Budapest, Törökugrató u. 11.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	beton	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















## Kuckó Bölcsőde

Intézmény címe: 1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/a.

Funkció: Bölcsőde








Városrész: Lágymányos

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		



## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Nem akadálymentes	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Földszintes épület

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Mesevár Bölcsőde

Intézmény címe: 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Sashegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>	Nem megfelelő a rámpa, meredek	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	<u>Hangzó</u>		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes	Káprázatmentes	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Napsugár Bölcsőde







Intézmény címe: 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 9.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Beton	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Alternatív akadálymentes bejárat	
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	nincs	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Pöttöm Bölcsőde

Intézmény címe: 1118 Budapest, Ménesi út 41.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Tabán

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	<u>Kontrasztos szegélyű</u>			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	<u>Kezdeté-vége kontrasztos</u>	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szemünk fénye Bölcsőde és Módszertani Központ







Intézmény címe: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.  
 Funkció: Bölcsőde  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérültek <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	beton	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

## Alsóhegy utcai óvoda

Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Tabán

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bükköny Óvoda








Intézmény címe: 1116 Budapest, Bükköny u. 9.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	<u>Hangzó</u>		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes	Nem megfelelő	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Nem akadálymentesített	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Nem megfelelő	
---------------	----------------------------------	------------------------------	---------------	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		



Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bükköny Óvoda








Intézmény címe: 1116 Budapest, Derzsi u. 54.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Nem megfelelő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Nem megfelelő	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Nem akadálymentesített	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bükköny Óvoda

Intézmény címe: 1116 Budapest, Érem u. 2-4.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív, akadálymentes bejárat	
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	<u>Hangzó</u>		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum

# Újbudai Ezüstoffenyő Óvoda



















Intézmény címe: 1116 Budapest, Ezüstoffenyő tér 1.

KÖLTÖZÉS ALATT

Funkció: Óvoda








Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT VAN

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



## Újbudai Fürkész Óvoda

Intézmény címe: Bogdánfy utca 1/b  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Kelenföld

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	térkő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Alternatív, akadálymentesített	
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	Hátszám, névtábla	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Mozgolódó Óvoda








Intézmény címe: Lecke utca 15-19  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Alternatív, akadálymentes	
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	<u>Rámpa</u>		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--



<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















**Megjegyzés:**

A felnőtt WC-be nem lehetett bejutni, nem engedték be.

# Újbudai Napsugár Óvoda

Intézmény címe: 1112 Budapest, Menyecske u. 2.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Őrmező

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	beton	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Neszmélyi Úti Óvoda

Intézmény címe: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Őrmező








## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>	Alternatív akadálymentes bejárat	
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Pajkos Óvoda

Intézmény címe: 1116 Budapest, Pajkos u. 35.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Beton	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem megfelelő	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		



<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Pitypang Óvoda

Intézmény címe: 1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 11.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt	Töredezett
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>		De nem megfelelő, mert túl meredek	
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó	Kaputelefon, kilincs túl magasan van.	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>	Magas küszöb.	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		

<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Töröcsvár Utcai Óvoda








Intézmény címe: 1112 Budapest, Töröcsvár u. 19-21.  
 Funkció: Óvoda  
 Városrész: Sasad

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		



## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Ajtók mérete nem megfelelő	
---------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			

<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		
--------------------------	------------------	--------	--	--

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Ált. Iskola

Intézmény címe: 1118 Budapest, Köbölkút u. 27.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt töredezett gödrös	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Intézmény címe: 1115 Budapest Bartók B. út 141.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt, kő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Egy lépcsőfok	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Vaskapun és udvaron át	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	csengő	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		portaszolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90 cm-nél	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>	Orrkúpos kialakítás	
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	normál	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény címe: 1119 Budapest, Keveháza utca 2.

Funkció: oktatási intézmény

Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Intézmény címe: 1116 Budapest, Fogócska u. 6.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés</u> <u>megfelelő</u>	<u>Elhelyezés</u> <u>megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bocskai István Általános Iskola

Intézmény címe: 1113 Budapest, Bocskai u. 47-49.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Rákospalota



## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Térkő	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés</u> <u>megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem
















Konferencia

Múzeum

# Domokos Pál Péter Általános Iskola
















Intézmény címe: 1119 Budapest, Sopron u. 50.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízsíntes közlekedés				
Vízsíntes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Vaskapun és udvaron keresztül	
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó	Csengő van	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Porta szolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90 cm-nél	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			



## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	normál	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Farkasréti Általános Iskola

Intézmény címe: Budapest, Érdi u. 2.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Sasad

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Térkő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Gazdagréti Csikihegyek Általános Iskola

Intézmény címe: 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 13-15.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt, kő	Meredek lejtő
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat.	
	<u>Rámpás</u>			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes	2 cm-es küszöb	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	<u>Piktogramos</u>	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Vezetősáv</u>		
	<u>Kontrasztos szegélyű</u>			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	<u>Piktogramos</u>			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	<u>Piktogramos</u>		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	<u>Kezdeté-vége kontrasztos</u>	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany		

Szálloda

Étterem
















Konferencia

Múzeum

# Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola
















Intézmény címe: 1118 Budapest, Törökugrató utca 15.  
 Funkció: Oktatási intézmény  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	<u>Táblával jelölt</u>	Nem alkalmas, mert nem megfelelő a kialakítása.	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Alternatív akadálymentes bejárat.	
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# József Attila Gimnázium

Intézmény címe: 1117 Budapest, Váli u. 1.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Térkő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés</u> <u>megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kelenvölgyi Általános Iskola

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenvölgy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>	Két db	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Vaskapun át, udvaron keresztül	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	csengő	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Porta szolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Szélesség kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>	orrkúpos	
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Kisebb 90 cm	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról	normál	
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimnázium

Intézmény címe: 1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.

Funkció: Iskola

Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	2 cm-nél nagyobb küszöb	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Porta szolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Szélesség kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>	orrkúpos	
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Kisebb 90 cm	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról	normál	
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Intézmény címe: 1119 Budapest, Fogócska u. 4.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés</u> <u>megfelelő</u>	<u>Elhelyezés</u> <u>megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Őrmezei Általános Iskola

Intézmény címe: 1112 Budapest, Menyecske utca 2.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	A rámpa most készül, pár nap múlva használható lesz.	
	<u>Rámpás</u>			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		



<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum
















# Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.

Funkció: Iskola
















Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt, kő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>		Porta szolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Szélesség kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Kisebb 90 cm	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról	normál	
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Teleki Blanka Általános Iskola

Intézmény címe: 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola

Intézmény címe: Bikszádi u. 11-15.  
 Funkció: Oktatás  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás<sup>3</sup>

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

<sup>3</sup>Beírni (bankautomata, büfé, stb.)

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia
















Múzeum



# Újbudai Speciális Szakiskola
















Intézmény címe: 1119 Budapest, Leiningen u. 27-35.  
 Funkció: Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>		Korlát nincsen	
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Vaskapun és udvaron keresztül	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Porta szolgálat	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90 cm-nél	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem	Normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

Intézmény címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 30.

Funkció: Iskola

Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			



<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem
















Konferencia

Múzeum

# Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola















Intézmény címe: 1116 Budapest, Rácz László u. 4.  
 Funkció: Óvoda és Iskola  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>		Udvar felől, kapaszkodó nincs	
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Vaskapu, udvaron át	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	Csengő van	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	--

<b>Folyosópadozóat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősávos		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90 cm-nél	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Normál	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Albertfalva telephely

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kisújszállás utca 10.  
 Funkció: IDŐSEK KLUBJA  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Ruhatár, WIFI		
---------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szent Imre-város telephely







Intézmény címe: 1113 Budapest, Bocskai út 43-45. VI. lépcsőház  
 Funkció: Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	83 cm	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Ruhatár, nyilvános WIFI		
-------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	<u>Szemből átlósan, két oldalról</u>		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	<u>Zuhany</u>		



Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények Gazdagrét telephelye








Intézmény címe: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.  
 Funkció: Szociális  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>	Kő	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Nem megfelelő, 2 m-től magasabb küszöb	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	<u>Rámpa</u>		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Földszintes épület

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem megfelelő	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem
















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Szociális Szolgálat- telephely

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kenderes u. 4.  
 Funkció: Egészségügyi szolgáltató  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			



## Bejárat

<b>Bejárat</b>	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>		Rámpa egy oldalán kapaszkodó, lejtése nagyobb 8%	
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	kapucsengő	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

	étkezés	
--	---------	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90-szélesség	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	-	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		

<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Ajtó kisebb 90-nél	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról	Nem akadálymentes	
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	<u>Zuhany</u>	Nem akadálymentes	

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Intézmény címe: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 7/d.  
 Funkció: Szociális, családsegítő  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt		Raktárnak használgák	
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Újbudai Idősek Háza

Intézmény címe: 1115 Budapest, Fraknó utca 7.  
 Funkció: Szociális  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Kő	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	<u>Kezdeté-vége kontrasztos</u>	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Mentálhigiénés Központ







Intézmény címe: 1115 Budapest, Tétényi út 18.  
 Funkció: Egészségügyi rendelő  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Egy lépcsőfok(20cm)	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Szélesség kisebb 90-nél	
---------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--



<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	-	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes	Normál WC	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum

## Házi és Sportorvosi Rendelő, Védőnői Szolgálat



















Intézmény címe: Albertfalva utca 3.

Funkció: Rendelő

Városrész: Albertfalva








Az intézményt nem találtuk semmilyen szinten akadálymentesnek

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Nem megfelelő	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	névtábla	
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

Információ	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, <u>egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról	Akadálymentes wc kagyló	
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szakorvosi Rendelő Budapest Bartók Béla út 92-94.

Intézmény címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	<u>Szemből átlósan, két oldalról</u>		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szakorvosi Rendelő Budapest Budafoki út 111-113.

Intézmény címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	beton	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	<u>Hangzó</u>			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		



<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Háziorvosi Rendelő Budapest Érdi út








Intézmény címe: 1112 Budapest, Érdi út 2.  
 Funkció: Háziorvosi rendelő  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Csak a mosdó ajtaja nem megfelelő	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINTES

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Házi- és Szakorvosi Rendelő Budapest Erőmű utca

Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem megfelelő	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Gyermek Allergológia Budapest








Intézmény címe: 1119 Budapest, Ezüsfenyő tér 1.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Nem megfelelő	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő	Nem megfelelő	
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem megfelelő	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum





















# Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Budapest

Intézmény címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 12.

Funkció: Rendelő

Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	kő	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















## Szent Kristóf Szakrendelő

Intézmény címe: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.

Funkció: Szakrendelő







Városrész: Gazdagrét

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív, akadálymentes	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Nincs ott senki	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--



Információ	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















Megjegyzés:

Automata ajtónyitás, mosdó dönthető

## Gyermekorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat







Intézmény címe: Gazdagréti tér 5.  
 Funkció: Orvosi rendelő  
 Városrész: Gazdagrét

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív, akadálymentes	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Nincs ott senki	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			

<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		
--------------------------	------------------	--------	--	--

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















Megjegyzés:

A wc-be nem tudtunk bejutni.

# Háziorvosi Rendelő

Intézmény címe: Hengermalom út 14.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kelenföld








## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

Információ	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, <u>egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















## Szakorvosi Rendelő (Medicover üzemorvosi rendelő)

Intézmény címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Funkció: Orvosi rendelő







Városrész: Lágymányos

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	kő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	Kézi nyitású	Forgó		
	<u>Automata</u>			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	házsám	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Büfé, bankautomata, nyilvános wc		
----------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	<u>Kontrasztos szegélyű</u>			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nincs függőleges közlekedés	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	<u>Szemből átlósan, két oldalról</u>		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		



<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















**Megjegyzés:**

A WC az infopark épületében található nem az orvosi rendelőben, de könnyen megközelíthető.

## Országos Vérellátó Szolgálat

Intézmény címe: 1113 Budapest, Karolina út 19-21  
 Funkció: Vérellátó szolgálat  
 Városrész: Gellérthegy

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kavics, kő, aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Alternatív, akadálymentes	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárati információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	<u>Tapintható</u>		

### Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány</u> <u>azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

### Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

### Egyéb szolgáltatás

--	--	--

### Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	<u>Kontrasztos szegélyű</u>			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			

<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	<u>Kézzel nyíló</u>	Toló	Külső váz automata, belső rész befele nyílik	
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















**Megjegyzés:**

A WC most lesz kialakítva akadálymentessé.

## Szakorvosi Rendelő

Intézmény címe: Kondorosi út 15.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Albertfalva

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Nem megfelelő	
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó	házszám	
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó	Nincs adat	
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	<u>Kézzel nyíló</u>	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, <u>egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















**Megjegyzés:**

Egy magánlakás, amiben lakik egy néni, a lánya hetente 1x rendel itt. A rendelő egy fél szoba. A kezelőágy mellett, csak a kezelő orvos fér el. Kerekesszékekkel be sem fér a lakásba. A lift panel-lift, nem alkalmas mozgássérült személy számára. 8. emeleti a lakás.

# Szakorvosi Rendelő Budapest Könyves György utca

Intézmény címe: 1114 Budapest, Könyves György utca 4.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Vezetősáv</u>		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	<u>Kezdeté-vége kontrasztos</u>	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	<u>Szemből átlósan, két oldalról</u>		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



# Szakorvosi Rendelő huszonharmadika utca

Budapest

Október
















Intézmény címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 21.

AMPLIFON HALLÁSKÖZPONT

Funkció: Rendelő

Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	beton	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	Kézi nyitású	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum

# Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

## Gyermekegyógyászat és -pszichiátria Budapest








Intézmény címe: 1119 Budapest, Petzvál József utca 3.  
 Funkció: Szakrendelő  
 Városrész: Kelenföld

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás<sup>3</sup>

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Szélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

<sup>3</sup>Beírni (bankautomata, büfé, stb.)



## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt		Nem megfelelő	
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Háziorvosi Rendelő Budapest Szerémi sor

Intézmény címe: 1117 Budapest, Szerémi sor 4.  
 Funkció: Orvosi rendelő  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Nem akadálymentes	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	Kézi nyitású	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes	Nem akadálymentes	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Nem akadálymentes	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés - CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

## Szakorvosi Rendelő

Intézmény címe: Sztregova utca 22-28  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kelenföld

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív, akadálymentes	
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség <u>megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	<u>Toló</u>		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum

Megjegyzés: A lakásba nem lehetett bejutni, csak az ajtóig. Magánrendelők.

# Gyermekorvosi és Nőgyógyászati Rendelő Budapest Tippan utca








Intézmény címe: 1112 Budapest, Tippan utca 2.  
 Funkció: Rendelő  
 Városrész: Kőérberek

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINTES

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		



Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. Bőr- és Nemibeteg-gondozó Budapest

Intézmény címe: 1114 Budapest, Ulászló utca 1.

Funkció: Rendelő








Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			

<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés - CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentesített	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum

# Fájdalom Ambulancia Budapest



















Intézmény címe: 1113 Budapest, Villányi út 22/a

GYERMEKORVOSI RENDELŐ VAN A CÍMEN

Funkció: Rendelő








Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		



## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás<sup>3</sup>

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<sup>3</sup>Beírni (bankautomata, büfé, stb.)

Információ	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – CSAK FÖLDSZINT

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum

# Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Apartmanház és Kollégium Budapest
















Intézmény címe: 1118 Budapest, Villányi út 67.

TELJESEN AKADÁLYMENTES

Funkció: Oktatási
















Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				

<sup>1</sup> A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

<sup>2</sup> Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés				
Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Akadálymentes	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Akadálymentes	
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	Kézi nyitású	Forgó		
	<u>Automata</u>			
<b>Bejáráti információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Portaszolgálat		
----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



## Háziorvosi Rendelő








Intézmény címe: Villányi út 74.  
 Funkció: Orvosi rendelő  
 Városrész: Tabán

### Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	térkő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	<u>Tapintható</u>		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Alkalmas egyirányú közlekedéshez	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	<u>Kontrasztos szegélyű</u>			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabins lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















**Megjegyzés:**

A WC nem megfelelő, nincs akadálymentesítve, a kulcsot el kell kérni.

# Ábel Panzió

Intézmény címe: 1113 Budapest, Ábel Jenő u. 9.  
 Funkció: Szálloda-panzió  
 Városrész: Szentimreváros

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt	udvarban	normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>		Vaskapu, udvaron keresztül	

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárati információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Érték, csomagmegőrzés, mosás, pénzváltás, nincs akadálymentes szoba		
---	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>	Fa lépcső	
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb 120	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Alba Regia Vendéglő







Intézmény címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 38  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
---------------	----------------------------------	------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszint

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Albertfalvai Helytörténeti Gyűjtemény

Intézmény címe: 1116 Budapest, Pentele utca 8.  
 Funkció: múzeum  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt	Töredezett
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Udvarról, vaskapun keresztül	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>		Pincében is tárlat	
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		keskenyebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Albertfalvai Községi Ház

Intézmény címe: 1116 Budapest, Gyékényes út 45-47  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Ruhatár, rendezvényterem		
--------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			



<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Aranykorsó Söröző

Intézmény címe: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 2  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő	Nem megfelelő	
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Keskenyebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Pincében, nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Balassi Bálint Intézet Könyvtára

Intézmény címe: 1016 Budapest, Somlói utca 51.  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Korlátlift	
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes	Nem releváns	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	<u>Toló</u>		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	<u>Nyomógombos</u>		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bara Hotel és Panzió

Intézmény címe: 1118 Budapest, Hegyalja út 34-38.  
 Funkció: Szálloda  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	mélygarázs	normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Hegyoldalban	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány</u> azonos	<u>150*150 cm</u> szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség</u> <u>nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség</b> <b>esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Érték-, csomagmegőrzés, mosatás, konferencia terem,		Akadálymentes szoba
---	--	------------------------

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél</u> <u>szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		104 cm	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany	fürdetőszék	

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Barba Negra Track Szórakozóhely







Intézmény címe: 1117 Budapest, Neumann János u. 2.  
 Funkció: Söröző  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	<u>Rámpás</u>	Átéptetés alatt	
	Liftes	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	lejtős	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	Kézi nyitású	Forgó	Beléptető kapu, alternatív bejárat mozgássérülteknek	
	Automata			

<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes	Szabadtéri hely	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>		Pultrész, van akadálymentes rámpával	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Szabadtéri helyszín	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	-	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>	Mobil akadálymentes WC	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Berlin Hotel

Intézmény címe: 1116 Budapest, Hunyadi János út 2.  
 Funkció: Szálloda  
 Városrész: Albertfalva

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Rámpás, kapaszkodó egyik oldalon	
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárati információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Érték, csomagmegőrzés, konferencia terem, pénzváltás, akadálymentes szoba		
---	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló	Kisebb 90	
	<u>Automata</u>			

<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>	akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		

	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Budapesti Műszaki Egyetem Sportközpont

Intézmény címe: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 46  
 Funkció: sport  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	<u>Rámpa</u>	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	<u>Elhelyezés</u> <u>megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Budapest Művelődési Központ Könyvtár

Intézmény címe: 1119 Budapest, Etele út 55  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Bocskai Söröző







Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 63-65.  
 Funkció: Söröző  
 Városrész: Szentimreváros

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Kisebb 90	
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		

	Tapintható	Piktogramos		
--	------------	-------------	--	--

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		



<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kis Borostyán Vendéglő

Intézmény címe: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 13.  
 Funkció: Étterem  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Meredeken lejtős	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Terasz akadálymentes		
----------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb 120	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem
















Konferencia

Múzeum

# Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat

Intézmény címe: 1112 Budapest, Budafoki út 59.  
 Funkció: kormányhivatal  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>	Bejáratnál az előtér kicsi, közvetlen lépcsővel folytatódik.	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb	Bejáratnál lépcső	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			

<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	>90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Budapesti – Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Intézmény címe: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.  
 Funkció: kormányhivatal  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	szilárd	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	Kézi nyitású	Forgó		
	<u>Automata</u>			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Portaszolgálat		
----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés</u> <u>megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Budapesti Kelen Kórház




Intézmény címe: 1119 Budapest, Than Károly utca 20.  
 Funkció: egészségügyi intézmény  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>		<10%	
Ajtó	Kézi nyitású	Forgó		
	<u>Automata</u>			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Portaszolgálat		
----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		

	Tapintható	Piktogramos		
--	------------	-------------	--	--

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Búsuló Juhász Étterem és Terasz

Intézmény címe: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 58  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Hegyen van	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Élőzene, terasz		
-----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb 120 cm	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Egyetemi Uszoda

Intézmény címe: 1118 Budapest, Mátyóki út 9.  
 Funkció: sport  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		keskenyebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Danubius Hotel Flamenco

Intézmény címe: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.  
 Funkció: Szálloda  
 Városrész: Szentimreváros

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Meredek rámpán	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	Kézi nyitású	Forgó		

	<u>Automata</u>			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó		recepció	

## Egyéb szolgáltatás

Érték megőrzés, wellness, mosatás, pénzváltás, étterem, konferencia terem		Vannak akadálymentes szobák
--	--	-----------------------------------

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		

<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# FMH TEMI Művelődési Ház

Intézmény címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	aszfalt	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész		Pult 130 cm	
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	<u>Info terminál</u>		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Büfé, ingyenes WIFI, terembérlés		
----------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>	Üveglap lépcső oldalán	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	<u>Hangzó</u>		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt		Egy irányból rossz kialakítás. Mosdó és WC között nem lehet elférni kerekesszékekkel	



<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala 1. számú Körzeti Földhivatal

Intézmény címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59.  
 Funkció: kormányhivatal  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat, közvetlenül a lifthez.	
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat</b> <b>információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely	kisebb	
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>	Bejárattól lépcső. Alternatív akadálymentes bejárat.	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Sorszám-automata, pénztár		
---------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – csak az alagsorhoz

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		

<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Fonó Budai Zeneház

Intézmény címe: 1116 Budapest, Sztregova utca 3.  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	töredezett	
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
---------	------------------------	----------------	--	--

	<u>Rámpás</u>			
--	---------------	--	--	--



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Táncház, zenebolt, büfé, kerthelyiség		
---------------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Gábor Dénes Főiskola Szakkönyvtár Elektronikus Olvasóterem és Diplomatar

Intézmény címe: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	szilárd	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	<u>Kézzel nyíló</u>	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	Küszöbmentes		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Gazdagréti Községi Ház







Intézmény címe: 1118 Budapest, Törökugrató utca 9.  
 Funkció: Községi ház  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Ruhatár, nyilvános WIFI, bankautomata, kiállító galéria		
---	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
---------------	----------------------------	---------------------------	--	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszint

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Gellért Gyógyfürdő







Intézmény címe: 1118 Budapest, Gellért tér – Kelenhegyi út 2-6  
 Funkció: Gyógyfürdő  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	<u>Forgó</u>		
	Automata			

<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány</u> <u>azonos</u>	<u>150*150 cm</u> <u>szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Beemelő szerkezet, büfé, értékmegőrző, kávézó		
---	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	<u>Rámpa</u>		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott	Kabin mérete nem megfelelő	
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Részben akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			

<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Hunguest Hotel Griff

Intézmény címe: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.  
 Funkció: szálloda  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>	igen	akadálymentes
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	akadálymentes
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		akadálymentes
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható	Láthatósági csík	

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		akadálymentes
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	<u>Egyenletes</u>		akadálymentes
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó		recepció	

## Egyéb szolgáltatás

Érték-,csomagmegőrzés, pezsgőfürdő, fitnessz, étterem,büfé, szauna, masszázs, rendezvényterem		Büfé, rendezvényterem akadálymentes, akadálymentes szoba nincs
---	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		akadálymentes
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			

<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott	100 x 120 cm	Részből akadálymentes
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes		Nem akadálymentes
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt		Egy irányból	
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	<u>Zuhany</u>		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Griff Hotel Junior

Intézmény címe: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.  
 Funkció: Ifjúsági Szálloda  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	üveg	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó		recepció	

## Egyéb szolgáltatás

Érték-, csomagmegőrzés		Nincs akadálymentes szoba
------------------------	--	---------------------------------

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	<u>Kapaszkodóval ellátott</u>		

<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	<u>Zuhany</u>		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Gerand Hotel Ventura

Intézmény címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.  
 Funkció: Szálloda  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Rámpa meredek, nem csúszásmentes	
	<u>Lépcsős</u>			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség</u> nélküli	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Kétfajta ajtó	
	<u>Automata</u>			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál	recepció	
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Érték-, csomagmegőrzés, pénzváltás, mosatás, edzőterem, masszázs, szauna, konferencia terem		Nincs akadálymentes szoba
---	--	---------------------------

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott	Kisebb méretű	



<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Jardinette Kertvendéglő

Intézmény címe: 1112 Budapest, Németvölgyi út 136.  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Farkasrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	lejtős	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>		Borház a pincében	
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb 120 cm	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Kamaraerdei Ifjúsági Park

Intézmény címe: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-16

Funkció:







Városrész: Kőérberek

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Töredezett aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		



## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Rendezvényterem		
-----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
---------------	----------------------------------	------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# FSZEK Karinthy Könyvtár

Intézmény címe: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 11  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Ruhatár, nyilvános WIFI, nyilvános WC		
---------------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Karinthy Szalon

Intézmény címe: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.  
 Funkció: kulturális helyszín, kiállítótér  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Galéria, kávézó		
-----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Karinthy Színház

Intézmény címe: 1118 Budapest, Bartók Béla út 130  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás	Kerekesszékes nézőket az udvar felől szokták beültetni a színház munkatársai, max 4 fő fér el a nézőtéren	
	Lépcsős			

## Bejárat

<b>Bejárat</b>	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Portaszolgálat, büfé		
----------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			



<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes, -1 szinten van	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kelenvölgyi Könyvtár







Intézmény címe: 1116 Budapest, Bazsalikom utca 24.  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Kelenvölgy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Kő, beton, aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
---------------	----------------------------------	------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kelenvölgyi Községi Ház

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kelenvölgy  
 Funkció: közösségi ház  
 Városrész: Kelenvölgy







## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Beton, aszfalt, kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>	Részben akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	<u>Elhelyezés megfelelő</u>		

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kis Vigadó Étterem és Söröző

Intézmény címe: 1113 Budapest, Villányi út 34.  
 Funkció: Étterem  
 Városrész: Szentimreváros

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			



## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Kisrabló Étterem

Intézmény címe: 1111 Budapest, Zenta utca 3.  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Csak normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Töredezett aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Meredek, lejtős utca	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárati információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes	Szintkülönbség az étteremben	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Nem megfelelő	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nem megfelelő, orrkúpos	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum










# Kopaszi gát

Intézmény címe: 1117 Budapest, Kopaszi gát

Funkció:

Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Bejárat információ</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Előtér</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vízszintes közlekedés</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vízszintes közlekedés információ</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Függőleges közlekedés</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Függőleges közlekedés információ</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vizesblokk</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	murva	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Nem releváns, mert több, földszintes épület található	
	Rámpás			
Ajtó	Kézi nyitású	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

Padlózat	Csúszásmentes	Egyenletes	Nem releváns, mert több, földszintes épület található	
	Szintkülönbség nélküli			



<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Nem releváns, mert több, földszintes épület található	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Nem releváns, mert több, földszintes épület található	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nem releváns, mert több, földszintes épület található	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Akadálymentes WC	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dokumentációs és Információs Központja







Intézmény címe: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5  
 Funkció: Speciális ügyintézés  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Szilárd	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	<10%	
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
---------------	---	--------------------------------------	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem Akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum





















# Közterület felügyelet

Intézmény címe: 1115 Budapest, Fraknó utca 32/b

Funkció:







Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány</u> <u>azonos</u>	<u>150*150 cm</u> <u>szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél</u> <u>keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad</u> <u>szélesség</u> <u>megfelelő</u>	<u>Szabad magasság</u> <u>megfelelő</u>		
---------------	---	--	--	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Libella Kávézó és Söröző

Intézmény címe: 1111 Budapest, Budafoki út 7  
 Funkció: Vendéglátóipari egység  
 Városrész: Kőérberek

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

TV		
----	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszint

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Magyar Vöröskereszt XI. kerületi Szervezete







Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 8  
 Funkció: szociális intézmény  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt, kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Udvaron keresztül vaskapu	
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	1 db 20cm magas lépcsőfok	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Oktatás		
---------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
---------------	----------------------------------	------------------------------	--------------	--

<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés -Csak földszint

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Marcello Étterem

Intézmény címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 40.  
 Funkció: Étterem  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		normál
	Nincs			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>	Csak a terasz akadálymentes	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		

	Automata			
<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	<u>Megfelelő szín és kontrasztú kiírás</u>		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Teraszos étterem		
------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum













# Medgyaszay Építőművész Emlékház

Intézmény címe: 1118 Budapest, Ménesi út 59/b

Funkció:

Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vízszintes közlekedés</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Vízszintes közlekedés információ</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Függőleges közlekedés</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
<b>Függőleges közlekedés információ</b>	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vizesblokk				
------------	---	---	---	---

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Meredek hegyoldal	
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős	Hegyoldal, lejtő	
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	Káprázatmentes	Hangzó	kapucsengő	
	Olvasható	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely	Családi ház, zárt	
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes	Nem releváns	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	120 cm-nél keskenyebb	Csak az udvar nyilvános a közönség előtt	
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Nem releváns	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Nem releváns	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	nincs	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		



Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum



















# Molnár C. Pál Műterem és Múzeum

Intézmény címe: 1118 Budapest, Ménesi út 65.

Funkció:

Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	Meredek hegyoldal	
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Vaskapu utca felől	
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		Kisebb 120 cm	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Móricz Zsigmond Könyvtár







Intézmény címe: 1118 Budapest, Nagyszeben tér 1.  
 Funkció: Könyvtár  
 Városrész: Gazdagrét

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		



## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm</u> <u>szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	<u>Max. 75 cm-es</u> <u>elemrész</u>			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél</u> <u>keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad</u> <u>szélesség</u> <u>megfelelő</u>	<u>Szabad magasság</u> <u>megfelelő</u>		
---------------	---	--	--	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# MU Színház

Intézmény címe: 1117 Budapest, Kőrössy József utca 17.  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Büfé, kerthelyiség		
--------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Négy Muskétás Étterem

Intézmény címe: 1115 Budapest, Tétényi út 18.  
 Funkció: étterem  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt, térkő	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó	Kisebb 90	

	Automata			
<b>Bejáráti információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely	kisebb	
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Terasz akadálymentes		
----------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			

<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	normál
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Nevelési Tanácsadó – Pszichológiai Rendelő

Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 8. I. emelet  
 Funkció: egészségügyi intézmény  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>	Kulcs az orvosi rendelőben van	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		
<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Nyéki Uszoda

Intézmény címe: 1116 Budapest, Kondorosi út 14.  
 Funkció: sport  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				✓
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt	2 db	
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív akadálymentes bejárat	
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	<u>Automata</u>			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Beemelő szerkezet		
-------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő		
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	<u>Padlóösszefolyós</u>	<u>Zuhany</u>		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Órmezei Községi Ház

Intézmény címe: 1112 Budapest, Citromos utca 8.  
 Funkció: Községi ház  
 Városrész: Órmező

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta		
	Szintkülönbség nélküli	<u>Megfelelő rámpás</u>		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Bankautomata		
--------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Országos Műszaki Múzeum Könyvtára

Intézmény címe: 1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15  
 Funkció: könyvtár  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	szilárd	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős	Alternatív akadálymentes	
---------	-------------------------------	---------	--------------------------	--

	Rámpás			
--	--------	--	--	--

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	<u>Nyomógombos</u>		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			



<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Rendőrség

Intézmény címe: 1119 Budapest, Bocskai út 90  
 Funkció: rendőrség  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	Olvasható	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Richars's Pub

Intézmény címe: 1117 Budapest, Siroki utca 1.  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely	Kisebb	
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>	Asztalok közötti távolság	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Intézmény címe: 1113 Budapest, Karolina út 27.  
 Funkció: egészségügyi intézmény  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	Normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>	Előtérbe jutás lépcső, áthidalás korlátlifttel. Előtérből lift.	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Portaszolgálat, italautomata		
------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			

<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Vízszintesből egyenesen lépcső, korlátlifttel.	
<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	<u>Mindkét oldalon</u>	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	<u>Korlát</u>	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	<u>Kézzel nyíló</u>	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott	kisebb	
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	<u>Nyomógombos</u>		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes, de a gyerekosztályon van akadálymentes WC és fürdő	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# Szeged Vendéglő







Intézmény címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 1.  
 Funkció: Vendéglátóipari egység  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni.

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

## Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

## Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

## Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

## Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	150*150 cm szabad hely	kisebb	
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>	Csak a terasz akadálymentes	
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok-párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Élőzene, terasz		
-----------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>	Asztalok között	
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó-szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő	Nem megfelelő	
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		kisebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# SZKÉNÉ Színház

Intézmény címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 II/emelet/94.  
 Funkció: színház  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Keromit, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	<u>Rámpás</u>			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

Büfé, rendezvényterem, bankautomata		
-------------------------------------	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			



## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	<u>Érintős</u>			
<b>Kabin</b>	<u>Megfelelő méret</u>	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	<u>Vészjelző</u>		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	<u>Elhelyezés</u> <u>megfelelő</u>		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Szlovák Közművelődési Központ

Intézmény címe: 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/a  
 Funkció: művelődési központ  
 Városrész: Kelenföld

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	<u>Táblával jelölt</u>		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	szilárd	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	Káprázatmentes	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes	Egyenletes		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	<u>Lépcső</u>		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	Írott	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Habilitációs Fejlesztő Központ

Intézmény címe: 1118 Budapest, Ménesi út 16.  
 Funkció: egészségügyi intézet  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
Parkoló				
Bejáratig eljutás				
Bejárat				
Bejárat információ				
Előtér				
Vízszintes közlekedés				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat. A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni



Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás	Nem releváns	
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	<u>Van</u>	Táblával jelölt		
	Nincs			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	<u>Kabinos lift</u>			
<b>Liftelőtér</b>	<u>150 * 150 cm</u>			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	<u>Automata</u>			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	<u>Írott</u>	Hangzó		
	<u>Tapintható</u>	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	<u>Szemből átlósan, két oldalról</u>		
	Kapaszkodók	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Kulturális Intézet (KULTI)

Intézmény címe: 1111 Budafoki út 1.  
 Funkció: kulturális intézmény  
 Városrész: Örsöd

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	Nincs	Rámpás		
	<u>Liftes</u>	<u>Lépcsős</u>		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	<u>Ajtónyitás irány azonos</u>	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	<u>Szabad szélesség megfelelő</u>	<u>Szabad magasság megfelelő</u>		
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	<u>Lépcsőkaronként</u>	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	<u>Kezdeté-vége kontrasztos</u>	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			



<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Logopédiai Szakszolgálat

Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.  
 Funkció: Logopédia  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Lépcsős		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	<u>150*150 cm szabad hely</u>		
	Nincs			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	<u>120 cm-nél szélesebb</u>	120 cm-nél keskenyebb		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	<u>Szabad magasság megfelelő</u>	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	<u>Kifelé nyíló</u>	<u>Küszöbmentes</u>		
<b>WC megközelítés</b>	<u>150 cm átmérőjű kör előtt</u>			
<b>WC felszerelés</b>	<u>Szemből átlósan, egy oldalról</u>	Szemből átlósan, két oldalról		
	<u>Kapaszkodók</u>	Vészjelző		

<b>Mosdó</b>	<u>Felszerelés megfelelő</u>	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Újbudai Pedagógiai Szakszolgálat

Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet  
 Funkció: pedagógiai intézmény  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	Aszfalt, kő	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	töredezett	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	Lépcsős		
	Rámpás			



<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	<u>Folyamatos</u>		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	<u>Magasság megfelelő</u>	<u>Kopásmentes</u>		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	<u>Minimum 120 cm</u>			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap	Lift rossz volt	
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem



















Konferencia

Múzeum

# Wikinger Étterem







Intézmény címe: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 4  
 Funkció: vendéglátóipari egység  
 Városrész: Gellérthegy

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Függőleges közlekedés információ	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	<u>Egyenletes</u>	Burkolatfajta	Kő, aszfalt	
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>	Megfelelő rámpás		
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			
Ajtó	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
Bejárat információk	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	<u>Szintkülönbség nélküli</u>			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	Nincs	Rámpa		
	<u>Lépcső</u>			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
---------------	----------------------------------	------------------------------	--------------	--

<b>Információ</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés – Csak földszintes

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos		
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	Belépő szélesség megfelelő		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	Csúszásmentes			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm			
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			
<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia



















Múzeum



# XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény

Intézmény címe: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.  
 Funkció: Múzeum  
 Városrész: Lágymányos

## Részletes minősítés

	Látássérült <sup>1</sup>	Hallássérült <sup>2</sup>	Mozgássérült	Normál
<b>Parkoló</b>				✓
<b>Bejáratig eljutás</b>				
<b>Bejárat</b>				
<b>Bejárat információ</b>				
<b>Előtér</b>				
<b>Vízszintes közlekedés</b>				

1 A látássérültek számára a nem akadálymentes minősítés azért van, mert csak írott információ van, nincs kontrasztos megjelenítés, nincs vezetősáv, vagy egyéb közlekedést segítő jelzés

2 Hallássérültek részben akadálymentes minősítése azért van, mert sem piktogramos információ, sem indukciós hurok lehetősége, sem pedig jelnyelvi tolmács nem segíti az információhoz jutásukat  
 A piktogramos információk hiánya miatt az értelmi fogyatékos és autista személyekre vonatkozó adatokat nem tudunk feltüntetni

Vízszintes közlekedés információ				
Függőleges közlekedés				
Függőleges közlekedés információ				
Vizesblokk				✓

### Alul-fölüljáró

			Megjegyzés	Értékelés
Megközelíthető	<u>Nincs</u>	Rámpás		
	Liftes	Lépcsős		
	Mozgólépcső			

### Parkoló

Kijelölt	Van	Táblával jelölt	normál	
	<u>Nincs</u>			

### Bejáratig eljutás

Járdaburkolat	Egyenletes	Burkolatfajta	aszfalt	
	Szintkülönbség nélküli	Megfelelő rámpás	töredezett	
	Lépcsős			

### Bejárat

Bejárat	Szintkülönbség nélküli	<u>Lépcsős</u>		
	Rámpás			

<b>Ajtó</b>	<u>Kézi nyitású</u>	Forgó		
	Automata			
<b>Bejárat információk</b>	<u>Káprázatmentes</u>	Hangzó		
	<u>Olvasható</u>	Tapintható		

## Szélfogó

	Ajtónyitás irány azonos	150*150 cm szabad hely		
	<u>Nincs</u>			

## Előtér

<b>Padlózat</b>	<u>Csúszásmentes</u>	<u>Egyenletes</u>		
	Szintkülönbség nélküli			
<b>Szintkülönbség esetén</b>	Rámpa	Lépcső		
<b>Recepció</b>	Max. 75 cm-es elemrész			
<b>Információ</b>	Piktogramos	Indukciós hurok- párna		
	Tapintható	Megfelelő szín és kontrasztú kiírás		
	<u>Írott</u>	Info terminál		
	Hangzó			

## Egyéb szolgáltatás

--	--	--

## Vízszintes közlekedés

<b>Folyosószélesség</b>	120 cm-nél szélesebb	<u>120 cm-nél keskenyebb</u>		
<b>Folyosópadlózat</b>	Csúszásmentes	Vezetősáv		
	Kontrasztos szegélyű			
<b>Folyosó- szintkülönbség</b>	<u>Nincs</u>	Rámpa		
	Lépcső			
<b>Info-irányjelző</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Piktogramos			

## Ajtó

<b>Mérete</b>	Szabad szélesség megfelelő	Szabad magasság megfelelő	Kisebb 90 cm	
<b>Információ</b>	<u>Olvasható</u>	Hangzó		
	Tapintható	Piktogramos		

## Függőleges közlekedés

<b>Lépcső esetén – kapaszkodó</b>	Lépcsőkaronként	Folyamatos	Egyik oldalon	
	Mindkét oldalon	Túlnyúló		
<b>Lépcsőfok</b>	Kezdeté-vége kontrasztos	<u>Belépő szélesség megfelelő</u>		
	Magasság megfelelő	Kopásmentes		
	<u>Csúszásmentes</u>			
<b>Lépcsőszélesség</b>	Minimum 120 cm		kisebb	
<b>Lift esetén - típusa</b>	Korlát	Emelőlap		
	Kabinos lift			
<b>Liftelőtér</b>	150 * 150 cm			
<b>Liftajtó</b>	Kézzel nyíló	Toló		
	Automata			
<b>Hívógomb</b>	Olvasható	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			
<b>Kabin</b>	Megfelelő méret	Kapaszkodóval ellátott		
<b>Kezelőberendezés</b>	Írott	Hangzó		
	Tapintható	Nyomógombos		
	Érintős			

## Vizesblokk

<b>WC ajtó</b>	Kifelé nyíló	Küszöbmentes	Nem akadálymentes	
<b>WC megközelítés</b>	150 cm átmérőjű kör előtt			

<b>WC felszerelés</b>	Szemből átlósan, egy oldalról	Szemből átlósan, két oldalról		
	Kapaszkodók	Vészjelző		
<b>Mosdó</b>	Felszerelés megfelelő	Elhelyezés megfelelő		
<b>Padlózat</b>	Csúszásmentes			
<b>WC – Fürdő esetén</b>	Padlóösszefolyós	Zuhany		

Szálloda

Étterem

Konferencia

Múzeum